



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

Câmara Técnica de Saneamento

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO AGENERSA/CASAN Nº 267/2025

PROCESSO	480002/006156/2025		
CONCESSIONÁRIA	Águas do Rio SPE 4	BLOCO	4
REPRESENTANTES DA CONCESSIONÁRIA	Leandro (Encarregado de Operação) Leonardo (Agente 01)		
UNIDADE/OBRA FISCALIZADA	Não aplicável		
ENDEREÇO DA UNIDADE/OBRA FISCALIZADA	Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1423 – Lojas A, B, C (antiga 466), Jardim 25 de Agosto, Duque de Caxias/RJ CEP: 25000-000		
TIPO DE FISCALIZAÇÃO	Programada		
OBJETIVO DA FISCALIZAÇÃO	Verificação de Rede de Esgotos Sanitários – RES no logradouro e identificação do despejo do efluente da ligação.		
MOTIVO DA FISCALIZAÇÃO	Verificação das informações apresentadas		
PERÍODO DE FISCALIZAÇÃO	26/09/2025		

FATOS RELEVANTES E NORMAS APLICÁVEIS

No dia de 26 de setembro de 2025, aproximadamente às 10:30h, a equipe de fiscalização, composta pelos servidores Laio Gripp e Leonardo Cardoso, esteve presente, juntamente com a equipe da Concessionária Águas do Rio Bloco 4 e os representantes do Usuário, na Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1423 – Lojas A, B, C (antiga 466), Jardim 25 de Agosto, Duque de Caxias/RJ, onde está situado o Bar e Restaurante Objetiva, visando verificar a existência de rede coletora de esgoto no logradouro, bem como identificar o despejo do efluente da ligação do estabelecimento.

Estiveram presentes, representando o Bar e Restaurante Objetiva, o Sr. William e o Sr Bruno.

A equipe de Fiscalização/CASAN, constatou que o logradouro é provido de RES (Rede de Esgotos Sanitários). Após o teste do corante feito pela concessionária na RES, foi constatado que a ligação de esgoto do estabelecimento encaminha o efluente para a rede de esgoto na Avenida Brigadeiro Lima e Silva.

Foi informado pelo Sr. Leandro, Encarregado de Operação da Concessionária Águas do Rio, que o esgoto coletado no estabelecimento segue pela Avenida Brigadeiro Lima e Silva em direção a Rua General Dionísio, em seguida para a Rua General Mitre e em direção a ETE Pavuna.

Para a verificação de ligação realizada, a Concessionária Águas do Rio emitiu a Ordem de Serviço (OS) nº 5927513.




Imagem 01: Localização do estabelecimento.



Imagem 02: Mapa da rede de esgoto apresentada no momento da fiscalização pelo Sr. Leandro, Encarregado de Equipe da Concessionária Águas do Rio.




Imagem 03: Mapa da rede de esgoto apresentada no momento da fiscalização pelo Sr. Leandro, Encarregado de Equipe da Concessionária Águas do Rio.



Foto 01 – Estabelecimento à esquerda e a direção do fluxo da rede de esgoto no sentido da via.



Foto 02 – Equipe da Águas do Rio.



Foto 03 – Caixas de coleta do esgoto proveniente do estabelecimento.



Foto 04: Caixa que recebe os efluentes do estabelecimento e a aplicação do corante.



Foto 05: Efluente com o corante na segunda caixa em direção a rede de esgoto.



Foto 06: Poço de visita da rede de esgoto na esquina da Av. Brigadeiro Lima e Silva com a Rua General Dionísio.



Foto 07: Poço de visita da rede de esgoto na esquina da Av. Brigadeiro Lima e Silva com a Rua General Dionísio.



Foto 08: Poço de visita da rede de esgoto na esquina da Av. Brigadeiro Lima e Silva com a Rua General Dionísio antes da chegada do corante.



Foto 09: Poço de visita da rede de esgoto na esquina da Av. Brigadeiro Lima e Silva com a Rua General Dionísio após a chegada do corante.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

Representantes da AGENERSA: Laio Gripp e Leonardo Cardoso;

Representantes da Concessionária Águas do Rio: Leandro (Encarregado de Operação) e Leonardo (Agente 01);

Representantes do Usuário: William e Bruno.

IRREGULARIDADES APONTADAS E AS NORMAS VIOLADAS

Sem irregularidades.

DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Sem determinações

SANÇÃO A SER APLICADA

Não aplicável.

CONCLUSÃO

A vistoria realizada no local confirmou a ligação de esgoto do estabelecimento Bar e Restaurante Objetiva com a Rede de Esgotamento Sanitário (RES) disponível no logradouro. O efluente sanitário coletado segue pela Avenida Brigadeiro Lima e Silva em direção a Rua General Dionísio, em seguida para a Rua General Mitre e em direção a Estação de Tratamento de Esgoto da Pavuna.

Rio de Janeiro, 26/09/2025

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

FISCAIS

NOME	IDENTIFICAÇÃO
Laio Bossinger Gripp	ID 5157787-9
Leonardo Cardoso Sinfrônio	ID 5145021-6

Rio de Janeiro, 29 setembro de 2025



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Cardoso Sinfrônio, Especialista em Regulação**, em 30/09/2025, às 10:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Laio Bossinger Gripp, Especialista em Regulação**, em 30/09/2025, às 10:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **114998696** e o código CRC **8DA6808A**.

Referência: Processo nº SEI-480002/006156/2025

SEI nº 114998696

Av. Treze de Maio nº 23, 23ª andar- Edifício DARKE - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20035902
Telefone: 2332-6485