



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro
Câmara Técnica de Saneamento

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO AGENERSA/CASAN Nº 269/2025

PROCESSO			
CONCESSIONÁRIA	PROLAGOS	BLOCO	-
REPRESENTANTES DA CONCESSIONÁRIA	Mazinho – Coordenador Operacional Juliana da Rosa Porto Motta - Assistente		
UNIDADE/OBRA FISCALIZADA	EEE Usina		
ENDEREÇO DA UNIDADE	Estr. da Usina Velha - Armação dos Búzios -RJ		
TIPO DE FISCALIZAÇÃO	Programada		
OBJETIVO DA FISCALIZAÇÃO	Verificar a qualidade do bombeamento e sua operação/manutenção.		
MOTIVO DA FISCALIZAÇÃO	Fazer a regulação das unidades que compõem o sistema de esgotamento sanitário.		
PERÍODO DE FISCALIZAÇÃO	04/06/2025		

FATOS RELEVANTES E NORMAS APLICÁVEIS

A EEE Usina recalca para PV de transição próximo a esquina da Rua Benoni Coelho Filho com a Av. José Bento Ribeiro Dantas que escoar por gravidade na rede interceptora até a EEE Bambuzal. A EEE Usina recebe a vazão dos despejos das bacias da Armação dos Búzios, da praia da Armação, da Praia dos Ossos, da praia João Fernandes, da praia do Forno e da praia da Ferradura.



Foto 1 – Localização (22° 45' 17,98"S ; 41° 52' 58,27" O) ; elevação 5,0 m



Foto 2 – Vista do local da EEE Usina (na praça).



Foto 3 – Quadro elétrico com inversor de frequência.



Foto 4 – Poço das bombas submersíveis, com uma de stand-by.



Foto 5 – Gerador para segurança operacional.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES.

A EEE possui bomba reserva (2 x 30 cv). No verão recebe outra bomba volante (Skid) para atender o acréscimo de vazão. Também opera com gerador de stand-by para segurança, haja vista, sua importância para o sistema de esgotamento do município.
A EEE tem sub-estação simplificada com tensão de 440 V.
A EEE não tem cerca protetora.

IRREGULARIDADES APONTADAS E AS NORMAS VIOLADAS.

Não tem cerca protetora para seu isolamento.

DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

A Concessionária deverá apresentar histórico de manutenção dos últimos 12 meses.
Implantar cerca protetora.

SANÇÃO A SER APLICADA

-

CONCLUSÃO

A EEE estava operante. Mas pela falta de cerca está insegura, exposta ao vandalismo.

Rio de Janeiro, 07/10/2025

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO	
FISCAIS	
NOME	IDENTIFICAÇÃO
Luiz Henrique Vieira Silva	ID 5132859-3
Rita Calvet	ID 5132712-0

Rio de Janeiro, 08 outubro de 2025



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Henrique Vieira Silva, Assistente**, em 08/10/2025, às 16:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **116193701** e o código CRC **6A45A679**.