


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>1 - RF CAENE Nº:</b><br>P-081/23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 - Data da Fiscalização:</b><br>08/08/2023 | <b>3 - Concessionária Fiscalizada:</b><br>CEG |
| <b>4 - Endereço da Fiscalização:</b><br>Campo de São Cristóvão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 - Bairro(s):</b><br>São Cristóvão         | <b>6 - Município:</b><br>Rio de Janeiro       |
| <b>7 - Objetivo da Fiscalização:</b><br>Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                               |
| <b>8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa):</b><br>A fiscalização foi realizada no dia 08 de agosto de 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                               |
| <b>9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização:</b><br>Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                               |
| <b>10 - Norma(s) Aplicável(eis):</b><br>NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO.<br>NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO.<br>NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;<br>Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;<br>Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;<br>Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;<br>Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;<br>Deliberação Agenera Nº 3315/2018. |                                                |                                               |
| <b>11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária:</b><br>Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                               |
| <b>12 - Nome do Agente de Fiscalização:</b><br>Agnaldo da Silva Santos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>13 - ID Funcional:</b><br>51355450          |                                               |
| <b>14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório:</b><br>Local e Data: Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                               |
| <br>Assinatura do Agente de Fiscalização                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                               |
| <b>15 - Observações:</b><br>Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                               |

Página 2 de 6

**Relatório:**

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo gestor de obras Marcos, com objetivo de verificar o andamento das obras de reforço de rede no município.

Trata-se de obra de renovação de rede de gás natural em tubos de polietileno com os seguintes diâmetros: 110, 160 e 200 mm, em baixa pressão.

A obra situa-se na avenida Campo de São Cristóvão, entre rua Bela e nº 348.

O lado ímpar foi realizado por inserção de tubo PE DN 160 mm e 200 mm, em rede existente de ferro fundido de DN 400 mm. Já no lado par o trecho compreendido entre os números 338 e 356 e travessia, foram realizados por vala aberta e a outra parte por inserção de PE DN 110 mm em rede FF DN 6". Restando um pequeno trecho para interligação e fechamento da malha. Foram construídos, ainda, 7 ramais com tubo PE DN 90 mm..

A obra se encontra paralisada desde 02/05/23, pois a equipe foi deslocada para atender uma demanda de serviço na Praça da Bandeira e Radial Leste, visando utilizar a liberação da portaria concedida pela Prefeitura para travessia de rede.

A rede se encontra em carga e com marco plano fixado em toda a extensão da obra com intervalos de 10 m.

**Conclusão**

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços.

| Agente de Fiscalização              | Gerente/ID            |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Aginaldo da Silva Santos / 51355450 | Jorge Calfo / 6177662 |



Anexo Fotográfico:



Foto 1: Ponto onde foi realizada uma travessia de rede



Foto 2: Recomposição e marco plano (Lado ímpar)



Anexo Fotográfico:



Foto 3: Recomposição (Lado ímpar)



Foto 4: Recomposição e marco plano (Lado ímpar)



Anexo Fotográfico:



Foto 5: Recomposição da via (Lado par)



Foto 6: Recomposição (Lado par)