


1 - RF CAENE Nº: P-082/23	2 - Data da Fiscalização: 09/08/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG RIO
4 - Endereço da Fiscalização: Rodovia RJ 161, Km 20	5 - Bairro(s): Bela Vista	6 - Município: Resende
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de observar o estado de conservação da estação de Estação de Regulagem e Medição da Concessionária no Município.		
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 09 de agosto de 2023.		
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): Decreto nº 46925 de 05/02/202 - RJ - Código de Segurança contra Incêndio e Pânico. ABNT NBR 12962:2016 - Extintores de Incêndio - Inspeção e Manutenção. ABNT NBR 16291:2014 - Chuveiros e lava-olhos de emergência. NR-26 - Sinalização de segurança.		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Agnaldo da Silva Santos	13 - ID Funcional: 51355450	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2023.  Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

Página 2 de 12

Relatório:	
Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelos funcionários Michel e Cláudio, com objetivo de acompanhar o funcionamento e o estado de conservação das instalações da Estação de Regulagem e Medição (Foto 1). Durante a visita à estação observou-se a estrutura interna, maquinários, equipamentos, extintores de incêndio e o seu procedimento. Conforme (Foto 2 e 4), nesse mesmo terreno estão situadas duas estações, a saber: Estação de Regulagem e Medição Itatiaia e ERM Votorantim. As unidades de regulagem e medição recebem o gás natural a partir da estação ERM Sete Bocas em rede de aço de 6" com pressão em 16 bar. Na entrada da estação ocorre uma derivação (Foto 4) para ambas estações. A ERM Itatiaia regula a pressão para 7 bar a fim de atender a cidade de Itatiaia e indústrias da localidade. Para atender a siderúrgica Votorantim, a ERM reduz a pressão para 4 bar e o gás é transportado por gasoduto de aço com DN 10" (Foto 16) cuja manutenção é de responsabilidade da siderúrgica. A estação conta com uma sala de controle, onde estão instalados painéis de comando, quadros de distribuição, sistema de telemetria e nobreak.	
Conclusão	
No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços. Comparando o checklist realizado em vistoria com o que foi enviado pela concessionária nos autos do segundo semestre do ano de 2022, na data de 07/11/22, pudemos perceber que as informações são convergentes.	
Agente de Fiscalização/ID	Gerente/ID
Agnaldo da Silva Santos / 51355450	Jorge Calfo / 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Placa de identificação da estação



Foto 2: Visão geral da estação

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Sinalização de Segurança




Foto 4: Rede de entrada e derivação para regulação e medição

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Filtro de gás (Estação Itatiaia)



Foto 6: Regulagem de pressão - 16 / 7 bar (ERM Itatiaia)

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Cobertura (ERM Itatiaia)



Foto 8: Medidor de vazão (ERM Itatiaia)

Anexo Fotográfico:



Foto 9: Sala de controle



Foto 10: Quadro de distribuição

Anexo Fotográfico:



Foto 11: Extintor de PQS



Foto 12: Estação de regulação Votorantim

Anexo Fotográfico:




Foto 13: Medidor de vazão (Votorantim)



Foto 14: Medidor de pressão (ERM Votorantim)



Foto 15: Saída de gás com pressão reduzida de 16 / 4 bar para Votorantin



Foto 16: Rede sob responsabilidade d Votorantin



Foto 17: Sinalização de rota de fuga



Foto 18: Sinalização de rota de fuga