


1 - RF CAENE Nº: P-084/23	2 - Data da Fiscalização: 10/08/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG
4 - Endereço da Fiscalização: Rua Jardim Botânico	5 - Bairro(s): Jardim Botânico	6 - Município: Rio de Janeiro
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.		
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 10 de agosto de 2023.		
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenera Nº 3315/2018.		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Agnaldo da Silva Santos	13 - ID Funcional: 51355450	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2023		
 Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

[illegible]

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo gestor de obras Adriano, com objetivo de verificar o andamento das obras de expansão de rede no bairro Jardim Botânico.

Trata-se de obra de expansão de rede de gás natural com tubo de 200 mm de diâmetro em média pressão com a finalidade de atender um posto de GNV (Foto 9).

A obra inicia na rua Jardim Botânico, próximo ao nº 129, entra pela rua Frei Leandro, segue pela avenida Alexandre Ferreira e finaliza com interligação na rua Maria Angélica.

Toda a obra está sendo realizada por método destrutivo (vala a céu aberto), devido a interferências encontradas.

Um trecho de obra a ser executado na rua Jardim Botânico, aguarda liberação de portaria para realização.

A rede construída ainda se encontra despressurizada, porém os marcos planos já foram fixados.

Conclusão

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços.

Agente de Fiscalização / ID

Aginaldo da Silva Santos / 51355450

Gerente/ID

Jorge Calfo / 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Identificação da obra



Foto 2: Recomposição do passeio

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Recomposição provisória



Foto 4: Isolamento

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Recomposição provisória



Foto 6: Recomposição da via em local de travessia de rede

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Área de vicência



Foto 8: Extintores de CO2 e Pó Químico

Anexo Fotográfico:



Foto 9: Posto a ser ligado na rede em construção