

1 - RF CAENE Nº: P-087/23		2 - Data da Fiscalização: 16/08/2023		3 - Concessionária Fiscalizada: CEG	
4 - Endereço da Fiscalização: Avenida das Américas (Fase 5)			5 - Bairro(s): Recreio		6 - Município: Rio de Janeiro
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.					
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 16 de agosto de 2023.					
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenera Nº 3315/2018.					
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Agnaldo da Silva Santos				13 - ID Funcional: 51355450	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2023					
 Assinatura do Agente de Fiscalização					
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.					

Página 2 de 9

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pela gestora de obras Thaís Caroline, com objetivo de verificar o andamento das obras de reforço de rede no bairro Recreio.

Trata-se de obra de reforço de rede de gás natural de 250 mm de diâmetro, em polietileno de média pressão.

A obra que seria realizada na Avenida das Américas, foi transferida para a rua Maurício da Costa Faria, devido interferências encontradas.

O assentamento de rede teve início na rua Maurício da Costa Faria, próximo ao nº 190 e vai até o nº 630; depois de cruzamento com a avenida Guignard, passa a se chamar rua Coronel João Olintho, dando seguimento à obra até o nº 150. Ambas as ruas são paralelas à avenida das Américas.

A maior parte da obra foi realizada por método não destrutivo (MND), através de furação direcional dirigida, havendo alguns trechos e travessias realizados por vala aberta, devido interferências existentes.

A finalidade da rede é melhorar a oferta de GN na localidade. e atender a demanda de postos de combustíveis.

O trecho construído se encontra despressurizado, porém já existe marco plano instalado em toda extensão da rede.

Conclusão

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços.

Agente de Fiscalização/ID	Gerente/ID
Aginaldo da Silva Santos / 51355450	Jorge Calfo / 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Identificação da obra



Foto 2: Isolamento e sinalização

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Início da obra



Foto 4: Recomposição da via

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Recomposição da via em abertura de tie-in



Foto 6: Tubulação sendo preparada para inserção

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Armazenamento de tubos



Foto 8: Ponto de instalação de caixa de válvula de bloqueio

Anexo Fotográfico:



Foto 9: Área de descarte



Foto 10: Processo de alargamento de furação

Anexo Fotográfico:



Foto 11: Máquina perfuratriz em processo de alargamento de furação



Foto 12: Extintores de CO2 e Pó Químico