

## RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

|                                                      |                                                |                                               |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>1 – Nº de Relatório:</b><br>P_083_25              | <b>2 – Data da Fiscalização:</b><br>23/05/2025 | <b>3 – Concessionária Fiscalizada:</b><br>CEG |
| <b>4 – Endereço:</b><br>R. Boa Esperança, 8 , Lote 1 | <b>5 – Bairro(s):</b><br>Jardim Paraíso        | <b>6 – Município/UF:</b><br>Nova Iguaçu/RJ    |

**7 – Objetivo da Fiscalização:**

Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no Condomínio Nova Zelândia da construtora Você.

**8 – Norma(s) Aplicável(eis):**

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;  
NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;  
NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;  
Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;  
Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;  
Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;  
Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;  
Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;  
Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018;  
Instrução Normativa AGENERSA Nº 132 de 12 de Fevereiro de 2025.

**9 - DADOS DE OBRA**


|                                            |                                                 |                                 |                                     |                                  |  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Número do Projeto:</b> CX-JDP-5540/2024 | <b>Tipo de obra:</b> : Expansão de rede e ramal | <b>Interna</b>                  | <b>X</b>                            | <b>Externa</b>                   |  |
| <b>Status:</b><br>Em andamento             | <b>Data de início:</b><br>07/05/2025            | <b>Conclusão:</b><br>30/06/2025 | <b>Extensão projetada:</b><br>550 m | <b>Total realizado:</b><br>502 m |  |

| SINALIZAÇÃO                            | PRESENTE | INSUFICIENTE | INEXISTENTE | NÃO SE APLICA |
|----------------------------------------|----------|--------------|-------------|---------------|
| 01. Placa: identificação da obra       |          |              |             | X             |
| 02. Placa: desvio de pedestre          |          |              |             | X             |
| 03. Placa: desvio de trânsito          |          |              |             | X             |
| 04. Placa: aviso de obra               |          |              |             | X             |
| 05. Sinalização noturna                |          |              |             | X             |
| 06. Isolamento                         |          |              |             | X             |
| 07. Cones                              |          |              |             | X             |
| 08. Veículos: identificação da agência |          |              |             | X             |

| USO DE EPIs            | PRESENTE | INSUFICIENTE | INEXISTENTE | NÃO SE APLICA |
|------------------------|----------|--------------|-------------|---------------|
| 09. Capacete           |          |              |             | X             |
| 10. Bota               |          |              |             | X             |
| 11. Colete             |          |              |             | X             |
| 12. Luva               |          |              |             | X             |
| 13. Óculos             |          |              |             | X             |
| 14. Protetor auricular |          |              |             | X             |

| CONDIÇÃO                       | PRESENTE | INSUFICIENTE | INEXISTENTE | NÃO SE APLICA |
|--------------------------------|----------|--------------|-------------|---------------|
| 15. Recomposição               |          |              |             | X             |
| 16. Extintor de incêndio       |          |              |             | X             |
| 17. Local de vivência          |          |              |             | X             |
| 18. Armazenamento de material  |          |              |             | X             |
| 19. Área de descarte (entulho) |          |              |             | X             |

| DOCUMENTAÇÃO                 | PRESENTE | INSUFICIENTE | INEXISTENTE | NÃO SE APLICA |
|------------------------------|----------|--------------|-------------|---------------|
| 20. Projeto                  | X        |              |             |               |
| 21. Licença de execução      |          |              |             | X             |
| 22. Listagem de funcionários |          |              |             | X             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>10 – Relatório:</b><br>Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo gestor de obras Rodrigo, com objetivo de verificar o andamento das obras de expansão de rede no Condomínio Nova Zelândia, atualmente em construção, na Rua Boa Esperança, 08, lote 1. Trata-se de uma obra de expansão de rede com tubulação de polietileno de Ø32 mm em média pressão, com um comprimento total projetado de 550 metros, dos quais já foi realizada 502 m da extensão projetada. São 36 ramais internos projetados de Ø32 mm, alimentando um total de 18 blocos. A construção do condomínio é de responsabilidade da empresa construtora Você. O ponto de interesse foi o projeto de execução do abastecimento interno do condomínio, sob responsabilidade da concessionária. A rede interna do Condomínio não estava conectada à rede externa, que passa na calçada transversal à entrada do Condomínio, na Av. Abílio Augusto Távora. |                                                     |                                         |
| <b>11 – Observações:</b><br>1-19; 21-22; Não se aplica por se tratar de execução de obra em área privada e por ser gerida pela construtora do empreendimento e no momento da vistoria não havia mobilização de obra por parte da Concessionária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                         |
| <b>12 – Recomendações:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                         |
| <b>13 – Conclusão:</b><br>A vistoria decorreu sem problemas ou incidentes por reportar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                         |
| <b>14 – Nome do Agente de Fiscalização:</b><br><br>Liza Lopes de Moura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>15 – Cargo:</b><br><br>Especialista em Regulação | <b>16 – Matrícula:</b><br><br>5144915-3 |
| <b>17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:</b><br>Local e Data: <div style="text-align: center;"> AGENERSA, Rio de Janeiro, 11/06/2025<br/> <br/> Assinatura do Agente de Fiscalização </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                         |

## FOTOS



Foto 1: Entrada do Condomínio Nova Zelândia



Foto 2: Avenida Abílio Augusto Távora



**Foto 3: Vista de um Bloco do Condomínio**



**Foto 4: Ramal**

## FOTOS



Foto 5: Placa de identificação



Foto 6: Avenida Abílio Augusto Távora