

## RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

<b>1 – Nº de Relatório:</b> P_002/26	<b>2 – Data da Fiscalização:</b> 27/02/2026	<b>3 – Concessionária Fiscalizada:</b> CEG
<b>4 – Endereço:</b> Av. Ayrton Senna, 5500	<b>5 – Bairro(s):</b> Barra da Tijuca	<b>6 – Município/UF:</b> Rio de Janeiro/RJ

**7 – Objetivo da Fiscalização:**  
Acompanhar as obras da Concessionária no Município do Rio de Janeiro.

**8 – Norma(s) Aplicável(eis):**  
NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;  
NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;  
NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;  
Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;  
Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;  
Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;  
Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;  
Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;  
Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018;  
Instrução Normativa AGENERSA Nº 132 de 12 de Fevereiro de 2025.

### 9 - DADOS DE OBRA

<b>Número do Projeto:</b> RJ-BAR-57457/2025	<b>Tipo de obra:</b> Expansão	<b>Interna</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Externa</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Status:</b> Em andamento	<b>Data de início:</b> 07/01/2026	<b>Conclusão:</b> 31/03/2026	<b>Extensão projetada:</b> 399,1m	<b>Total realizado:</b> 219,4m	

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra				X
02. Placa: desvio de pedestre				X
03. Placa: desvio de trânsito				X
04. Placa: aviso de obra				X
05. Sinalização noturna				X
06. Isolamento				X
07. Cones				X
08. Veículos: identificação da agência	X			

USO DE EPIS	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
09. Capacete	X			
10. Bota	X			
11. Colete	X			
12. Luva	X			
13. Óculos	X			
14. Protetor auricular				X

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
15. Recomposição	X			
16. Extintor de incêndio	X			
17. Local de vivência	X			
18. Armazenamento de material				X
19. Área de descarte (entulho)				X

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
20. Projeto	X			
21. Licença de execução				X
22. Listagem de funcionários	X			

**10 – Relatório:**

Fiscalização realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo gestor de obras Matheus Raphael, com o objetivo de acompanhar a execução da obra de expansão de rede na região da Barra da Tijuca, no município do Rio de Janeiro/RJ.

A intervenção refere-se à expansão de rede destinada ao atendimento de dois novos clientes localizados no Shopping Uptown (fotos 1, 2 e 3), situado na Avenida Ayrton Senna, nº 5.500. A rede está sendo implantada com tubulação em polietileno (PEAD) Ø 63 mm, com utilização combinada de métodos construtivos destrutivo (vala a céu aberto) e não destrutivo (método de perfuração guiada).

Conforme informado pela Concessionária, optou-se por iniciar a implantação no trecho interno do empreendimento (fotos 4 e 5), para posterior interligação com a rede externa existente (foto 6), também em PEAD Ø 63 mm.

Verificou-se que parte significativa da recomposição dos pavimentos está sendo executada de forma provisória (fotos 7 e 8), com o objetivo de não comprometer o funcionamento do empreendimento, ficando a recomposição definitiva prevista para etapa posterior da obra.

**11 – Observações:**

Os itens 1 a 7, 18, 19 e 21 não se aplicam, tendo em vista que se trata de obra executada em área interna do empreendimento. Ademais, no momento da chegada da equipe de fiscalização, conforme informado pelo gestor da obra, os serviços encontravam-se temporariamente interrompidos e o local devidamente restabelecido, com vistas a garantir o pleno funcionamento do empreendimento durante o final de semana.

**12 – Recomendações:****13 – Conclusão:**

No decorrer da fiscalização, não foram observadas irregularidades em relação à prestação dos serviços.

**14 – Nome do Agente de Fiscalização:**

Luiz Felipe Orlando Gama  
Victor Mignone Emery Trindade

**15 – Cargo:**

Especialista em Regulação  
Especialista em Regulação


**16 – Matrícula:**

5144917-0  
5144923-4


**17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:**

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 02/03/2026



Assinatura do Agente de Fiscalização



Assinatura do Agente de Fiscalização

## FOTOS



Foto 1: Área interna do Shopping Uptown.



Foto 2: Área de vivência provisória da obra.

## FOTOS



Foto 3: Trecho de assentamento de tubulação.



Foto 4: Trecho de assentamento de tubulação.

## FOTOS



Foto 5: Trecho de assentamento de tubulação.



Foto 6: Local da rede externa existente, após o gradil.

## FOTOS



Foto 7: Recomposição provisória da obra.



Foto 8: Recomposição provisória da obra.