

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_102_25	2 – Data da Fiscalização: 24/08/2025	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG Rio
4 – Endereço: Estrada de Búzios, s/nº	5 – Bairro(s): Trevo Búzios	6 – Município/UF: Cabo Frio/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:
Vistoria realizada com o objetivo de verificar as instalações e manutenção das estações de gás da Concessionária.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

Decreto nº 46925 de 05/02/2020 – RJ – Código de Segurança contra Incêndio e Pânico.
ABNT NBR 12962:2016 – Extintores de incêndio – Inspeção e manutenção.
ABNT NBR 16291:2014 – Chuveiros e lava-olhos de emergência.
NR 26 – Sinalização de segurança.

9 – CHECKLIST DE INSPEÇÃO VISUAL

Número do Inventário: VL-R.42.00-0291	Nome da Estação: Estação de Regulagem e Medição	Zona: Interior
--	--	-----------------------

ITENS DE VERIFICAÇÃO	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01. Estado geral da pintura da estação	X		
02. Capina da estação	X		
03. Portas e portões	X		
04. Cercas	X		
05. Sistema de energia elétrica	X		
06. Placas de identificação da estação	X		
07. Placas de rota de fuga	X		
08. Placas de sinalização de segurança	X		
09. Extintores	X		
10. Estado da cobertura da estação	X		
11. Presença de colméias de insetos	X		
12. Presença de animais peçonhentos	X		

10 – Observações:

11 – Relatório:

A vistoria foi realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo funcionário Rômulo Rosemberg, com o objetivo de inspecionar as instalações e verificar as condições de operação e manutenção da Estação de Regulação e Medição (ERM) localizada no município de Cabo Frio/RJ.

A referida ERM recebe gás natural proveniente de Macaé, em alta pressão (42 BAR), realizando a redução para 16 BAR. Segundo o gestor local, a estação possui duas linhas de saída, direcionadas aos municípios de Arraial do Cabo e Búzios.

De acordo com o mesmo gestor, anteriormente existia no local apenas a válvula de linha XV04 GASCABO. Com os investimentos realizados, o espaço foi ampliado e passou a contar com toda a estrutura de uma ERM. A válvula XV04 GASCABO é telecomandada.

O local não possui conexão com a rede elétrica, mas opera com um gerador a diesel. A estrutura da estação inclui:

- Passagem para PIG em aço de 12”;
- Duas cabines trancadas com chave: uma abriga os disjuntores do sistema elétrico e a outra o sistema de telemetria.

O laudo do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e o certificado do INEA foram enviados posteriormente à vistoria.

A estação encontra-se em bom estado de conservação. Durante a inspeção, constatou-se que a pintura, a cobertura, os portões, o sistema elétrico e as placas de sinalização estavam em conformidade com os padrões exigidos.

12 – Recomendações:

Sem recomendações.

13 – Conclusão:

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades conforme consta nos campos “Observações” e “Relatório”.

14 – Nome dos Agentes de Fiscalização:

Victor Mignone Emery Trindade

15 – Cargo:

Especialista em Regulação


16 – Matrícula:

5144923-4

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 28/07/2025



Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Portão principal com placas de sinalização e de segurança.



Foto 2: Estação de regulação e medição.

FOTOS



Foto 3: Extintor pó químico da estação.




Foto 4: Placa identificação da estação.

FOTOS



Foto 5: Parte telecomandada da estação.



Foto 6: Regulador da Linha.

FOTOS



Foto 7: Visão geral da estação.



Foto 8: Tubulações da estação sinalizadas com setas indicativas da direção do fluxo de gás.