

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_104_25	2 – Data da Fiscalização: 24/07/2025	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG Rio
4 – Endereço: Avenida Salinas Ponta do Costa s/nº	5 – Bairro(s): São Cristóvão	6 – Município/UF: Cabo Frio/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:
Vistoria realizada com o objetivo de verificar o estado de conservação da Válvula de Bloqueio XV06 GASCABO.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

Decreto nº 46925 de 05/02/2020 – RJ – Código de Segurança contra Incêndio e Pânico.
ABNT NBR 12962:2016 – Extintores de incêndio – Inspeção e manutenção.
ABNT NBR 16291:2014 – Chuveiros e lava-olhos de emergência.
NR 26 – Sinalização de segurança.

9 – CHECKLIST DE INSPEÇÃO VISUAL

Número do Inventário: VL-R.16.00-0293	Nome da Estação: Válvula de Linha	Zona: Interior	
ITENS DE VERIFICAÇÃO	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01. Estado geral da pintura da estação	X		
02. Capina da estação	X		
03. Portas e portões	X		
04. Cercas	X		
05. Sistema de energia elétrica			X
06. Placas de identificação da estação	X		
07. Placas de rota de fuga	X		
08. Placas de sinalização de segurança	X		
09. Extintores			X
10. Estado da cobertura da estação			X
11. Presença de colméias de insetos	X		
12. Presença de animais peçonhentos	X		

10 – Observações:

Item 05 – Não se aplica, pois não há energia elétrica na estação.
Item 09 – Não se aplica, em virtude da não exigência do CBMERJ, conforme Art. 22 do Decreto Estadual nº 42/2018 e NT CBMERJ 3-02:2023, item 8.4.
Item 10 – Não se aplica, pois não há cobertura da estação.

11 – Relatório:

A vistoria foi realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo funcionário Rômulo Rosemberg, com o objetivo de verificar as condições de conservação e manutenção da Estação de Válvula de Bloqueio XV06 GASCABO.


A estação está localizada dentro de uma propriedade privada pertencente à empresa Sal Cisne. Ela recebe gás natural proveniente da Estação GASCABO XV05, por meio de um duto de aço de 8 polegadas, operando a uma pressão aproximada de 16 bar. Além disso, a estação conta com tubulação de aço de 10 polegadas destinada ao lançamento de PIGs em direção ao município de Arraial do Cabo.

Durante a fiscalização, não foram identificadas irregularidades.

12 – Recomendações:

13 – Conclusão:

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades.

14 – Nome dos Agentes de Fiscalização: Victor Mignone Emery Trindade	15 – Cargo: Especialista em Regulação	16 – Matrícula: 5144923-4
17 – Assinatura do Agente de Fiscalização: Local e Data: AGENERSA, Rio de Janeiro, 28/07/2025  Assinatura do Agente de Fiscalização		

FOTO



Foto 1: Vista da estação.

FOTO



Foto 2: Vista da estação com as placas de segurança e identificação.

FOTO



Foto 3: Estação com as cercas.

FOTO



Foto 4: Vista da estação.

FOTO



Foto 5: Placas de sinalização de segurança da estação.