

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_131_25	2 – Data da Fiscalização: 02/09/2025	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG Rio
4 – Endereço: Rod RJ-168, Km 10	5 – Bairro(s): Morro Grande	6 – Município/UF: Macaé/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:
Fiscalização realizada com o objetivo de verificar o estado de conservação da Válvula de Linha XV01 do GASCABO no município de Macaé/RJ.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):
Decreto nº 46925 de 05/02/2020 – RJ – Código de Segurança contra Incêndio e Pânico.
ABNT NBR 12962:2016 – Extintores de incêndio – Inspeção e manutenção.
ABNT NBR 16291:2014 – Chuveiros e lava-olhos de emergência.
NR 26 – Sinalização de segurança.

9 – CHECKLIST DE INSPEÇÃO VISUAL

Número do Inventário: VL-R.16.00-0973	Nome da Estação: Válvula de Bloqueio XV01	Zona: Lagos
--	--	--------------------

ITENS DE VERIFICAÇÃO	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01. Estado geral da pintura da estação	X		
02. Capina da estação			X
03. Portas e portões			X
04. Piso	X		
05. Cerca/Muro			X
06. Sistema de energia elétrica			X
07. Placas de identificação da estação	X		
08. Placas de rota de fuga			X
09. Placas de sinalização de segurança	X		
10. Extintores			X
11. Estado da cobertura da estação			X
12. Chuveiro e lava olhos			X
13. Equipamentos de medição			X
14. EPI/Uniforme	X		
15. Presença de colméias de insetos	X		
16. Presença de animais peçonhentos	X		
DOCUMENTOS	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
17. Certificado de Inspeção do SPDA			X
18. Laudo de Exigências do CBMERJ			X
19. Certificado de Aprovação do CBMERJ			X
20. Licença de Operação do INEA			X
21. Certificado do Sistema de Estocagem			X

10 – Observações:

02-03, 05 e 08. Não se aplicam, pois a estação se encontra em terreno da NTS.
06. Não se aplica, pois não há energia elétrica no local.
10. Não se aplica, pois a estação se encontra em terreno da NTS.
11. Não se aplica, pois não há cobertura da estação.
12. Não se aplica, pois não há sistema de odorização na estação.
13. Não se aplica, pois não há sistema de medição na estação.
17-19. Não se aplicam, pois a estação se encontra em terreno da NTS.
20. Não se aplica, pois não há licença ambiental específica para válvulas.
21. Não se aplica, pois não há sistema de estocagem na estação.

11 – Relatório:

Fiscalização realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelos funcionários Maurício da Silva e Josefer Arruda Dias, com o objetivo de verificar o estado de conservação e manutenção da Estação de Válvula de Bloqueio XV01 do GASCABO, localizada em Morro Grande, Macaé/RJ.

A válvula de linha está instalada no km 16,1 do GASCABO, gasoduto de 95 quilômetros de extensão que conecta o Terminal de Cabiúnas a Arraial do Cabo. O gás chega à válvula com pressão de 42 bar por meio de um duto de aço de 8". Caso seja necessária alguma manobra na tubulação, ela atua como medida de segurança operacional, permitindo a redução da pressão para 16 bar.

Toda a área onde se encontra a válvula pertencia à Transpetro e foi posteriormente incorporada ao patrimônio da NTS. Assim, trata-se de uma estação da NTS onde a válvula da Concessionária está posicionada entre gasodutos da transportadora (fotos 2 e 3). Dessa forma, a verificação de conformidade da capina, dos portões, da cerca de proteção, das placas de rota de fuga e de extintores é de responsabilidade da NTS.

Pelo mesmo motivo, de acordo com o setor de prevenção da Concessionária, o Laudo de Exigências e o Certificado de Aprovação do CBMERJ não se aplicam em razão de a estação estar situada em terreno da NTS, além de não haver licença ambiental específica para válvulas, por serem acessórios do sistema de distribuição.

12 – Recomendações:**13 – Conclusão:**

Durante a fiscalização, não foram identificadas irregularidades quanto à prestação do serviço.

14 – Nome dos Agentes de Fiscalização:

Carlos Canelas Magalhães Filho

15 – Cargo:

Especialista em Regulação


16 – Matrícula:

5144909-9

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 05/09/2025


Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Entrada da estação com placas de identificação e sinalização de segurança.



Foto 2: Área compartilhada da estação, com a válvula da Concessionária entre os gasodutos da NTS.

FOTOS



Foto 3: Placa de identificação e válvula da Concessionária.



Foto 4: Válvula de bloqueio (à frente) e bypass (atrás).