

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório: P_137_25	2 – Data da Fiscalização: 19/09/2025	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Rua Sara Vilela	5 – Bairro(s): Jardim Botânico	6 – Município/UF: Rio de Janeiro/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:

Acompanhar as obras da Concessionária no Município do Rio de Janeiro.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
 NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
 NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
 Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
 Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
 Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
 Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
 Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
 Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018;
 Instrução Normativa AGENERSA Nº 132 de 12 de Fevereiro de 2025.

9 - DADOS DE OBRA

Número do Projeto: RJ-JBO-56236/2025	Tipo de obra: Expansão de rede	Interna	Externa	X
Status: Em andamento	Data de início: 04/08/2025	Conclusão: Dezembro/2025	Extensão projetada: 1047,65 metros	Total realizado: 381,25 metros

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra	X			
02. Placa: desvio de pedestre	X			
03. Placa: desvio de trânsito	X			
04. Placa: aviso de obra	X			
05. Sinalização noturna	X			
06. Isolamento	X			
07. Cones	X			
08. Veículos: identificação da agência	X			

USO DE EPIs	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
09. Capacete	X			
10. Bota	X			
11. Colete	X			
12. Luva	X			
13. Óculos	X			
14. Protetor auricular	X			

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
15. Recomposição	X			
16. Extintor de incêndio	X			
17. Local de vivência	X			
18. Armazenamento de material	X			
19. Área de descarte (entulho)	X			

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
20. Projeto	X			
21. Licença de execução	X			
22. Listagem de funcionários	X			

10 – Relatório:

A fiscalização foi realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo gestor de obras Marcos Vieira e pelo chefe de obra Matheus, com o objetivo de acompanhar o andamento da obra de expansão de rede, incluindo o assentamento de tubulações e ramais para abastecimento no bairro Jardim Botânico, Rio de Janeiro/RJ.

A obra, conduzida pela empresa Braços, consiste na expansão da rede de polietileno nas seguintes localidades: Rua Sara Vilela, nº 56, 81 e 88, com interligação da rede na Rua Pacheco Leão, seguindo pelas Ruas Von Martius, Corcovado, Lopes Quintas, Visconde de Itaúna e Jorge Gouveia, incluindo travessias. A nova rede está em processo de assentamento pelo método destrutivo, utilizando tubulação de polietileno (PE) com diâmetro de 63 mm, para operação em média pressão, até 4 bar. Antes das escavações, foram realizadas sondagens para identificação do tipo de solo, garantindo maior segurança na execução.

Do total de 1.047 metros previstos, já foram executados aproximadamente 382 metros. A recomposição do passeio e da pista de rolamento ainda não foi realizada, em virtude do andamento da obra, que se encontra nas etapas de escavação e assentamento das tubulações. Em razão disso, não há marcos planos nem ramais instalados até o momento. A previsão para conclusão integral da obra é dezembro de 2025.

Durante a fiscalização, foram verificadas as condições do local de vivência, as áreas destinadas ao armazenamento e descarte de materiais, as placas de sinalização e os extintores de incêndio, estando todos em conformidade com as normas aplicáveis. Além disso, toda a documentação obrigatória exigida pela legislação foi apresentada no local, estando adequada e atualizada.

11 – Observações:**12 – Recomendações:****13 – Conclusão:**

No decorrer da fiscalização, não foram observadas irregularidades em relação à prestação dos serviços

14 – Nome do Agente de Fiscalização:

Victor Mignone Emery Trindade

15 – Cargo:

Especialista em Regulação


16 – Matrícula:

5144923-4

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 23/09/2025



Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Placa de Identificação da obra.

FOTOS



Foto 2: Área de vivência e o veículo da Concessionária com o logo da Agenersa.

FOTOS



Foto 3: Área de descarte de resíduos com placa de sinalização noturna e de desvio.

FOTOS



Foto 4: Obra de expansão da rede de gás no Jardim Botânico, Rio de Janeiro/RJ, com escavação por método destrutivo.



Foto 5: Escavação para assentamento de tubulação de gás no Jardim Botânico, Rio de Janeiro/RJ.



Foto 6: Trecho da obra de expansão da rede de gás no Jardim Botânico, Rio de Janeiro/RJ, com sinalização para desvio de pedestres e sinalização noturna.



Foto 7: Local de vivência da obra de expansão da rede de gás no Jardim Botânico



Foto 8: Caçamba para descarte de resíduos de escavação na obra de expansão da rede de gás, com sinalização de segurança e desvio para pedestres



Foto 9: Sondagem realizada para identificação do tipo de solo antes do assentamento da tubulação de gás




Foto 10: Sondagem realizada para identificação do tipo de solo antes do assentamento da tubulação de gás.



Foto 11: Sinalização de advertência indicando obra a 50 metros de distância no Jardim Botânico, Rio de Janeiro/RJ.