

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_159_24	2 – Data da Fiscalização: 28/11/2024	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Avenida das Américas – fase 2	5 – Bairro(s): Recreio dos Bandeirantes	6 – Município/UF: Rio de Janeiro/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:

Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no Município.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
 NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
 NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
 Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
 Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
 Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
 Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
 Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
 Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.

9 - DADOS DE OBRA

Número do Projeto: RJ-BAR-52193/2022	Tipo de obra: expansão	Interna	Externa	X
Status: Concluída	Data de início: 07/01/2023	Conclusão: 11/11/2024	Extensão projetada: 920 m	Total realizado: 916,55 m

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra				X
02. Placa: desvio de pedestre				X
03. Placa: desvio de trânsito				X
04. Placa: aviso de obra				X
05. Sinalização noturna				X
06. Isolamento				X
07. Cones				X

USO DE EPIS	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete				X
09. Bota				X
10. Colete				X
11. Luva				X
12. Óculos				X
13. Protetor auricular				X

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição	X			
15. Extintor de incêndio				X
16. Local de vivência				X
17. Armazenamento de material				X
18. Área de descarte (entulho)				X

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto	X			
20. Licença de execução				X
21. Listagem de funcionários				X

10 – Observações:

Havia um trecho não identificado com marcos planos.

11 – Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu Gestor de Obras Marcos Vieira, com o objetivo de verificar o andamento das obras de expansão de rede na Avenida das Américas, fase 2, no Recreio do Bandeirantes.

Trata-se de obra de expansão de rede com Ø200 mm em polietileno de média pressão, assentada, majoritariamente, por método não destrutivo (884,25m). A fase 2 envolve o trecho partindo da Avenida das Américas, na altura da Rua Guiomar Novaes (foto 1), até a altura da Rua Sérgio Branco Soares (foto 2). A tubulação já está assentada, seguindo pelo canto da pista lateral da Avenida das Américas (sentido Barra da Tijuca), em carga e interligada nas fases 1 e 3 (fases vizinhas).

Havia um trecho não identificado com marcos planos na Avenida das Américas, entre os números 17705 e 17817 (foto 3). O gestor solicitou a correção e enviou, em seguida, a comprovação fotográfica da correção (foto 4).

A fase 2 compõe uma das 6 de um projeto concebido para interligar o ramal na esquina da Avenida das Américas com a Estrada Vereador Alceu de Carvalho à rede localizada próximo ao BRT - Terminal Recreio (ao lado do Supermercado Mundial Recreio - Avenida das Américas, 13701). O projeto tem o objetivo principal de elevar e equilibrar a pressão das redes já existentes na região e foi dividido em 6 etapas em virtude da sua extensão elevada, conforme exigência da Prefeitura. De acordo com o gestor, apenas a fase 4 não foi iniciada, porém, todas as outras fases já foram concluídas.

12 – Recomendações:

Foi solicitada a correção de um trecho não identificado com marcos planos, conforme relatado no item 11.

13 – Conclusão:

No decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades quanto a identificação com marcos planos, as quais foram sanadas e comprovadas pelo gestor, conforme descrito no item 11.

14 – Nome dos Agentes de Fiscalização:

Luiz Felipe Orlando Gama

15 – Cargo:

Especialista em Regulação


16 – Matrícula:

5144917-0

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 02/12/2024



Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: início da fase 2, na Avenida das Américas, na altura da Avenida Guiomar de Novaes.



Foto 2: término da fase 2, na Avenida das Américas, na altura da Rua Sérgio Branco Soares.

FOTOS



Foto 3: trecho não identificado com marcos planos.




Foto 4: trecho corrigido, após a identificação com marcos planos.