

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P-164/24	2 – Data da Fiscalização: 10/12/2024	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG RIO
4 – Endereço: Avenida Maria Regina Cantarino Gomes dos Santos, 285 - Portal Vila dos Ventos	5 – Bairro(s): Nova São Pedro	6 – Município/UF: São Pedro da Aldeia/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:
Vistoria com objetivo de acompanhar o andamento das obras da Concessionária no Condomínio Alameda dos Coqueiros.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.

9 - DADOS DE OBRA

Número do Projeto: SP-000-54823/2024		Tipo de obra: Expansão de rede / nova edificação		Interna	X	Externa	
Status: Em andamento	Data de início: 27/09/2024	Conclusão: 30/12/2024	Extensão projetada: 301 metros	Total realizado: 356,60 metros			

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra				X
02. Placa: desvio de pedestre				X
03. Placa: desvio de trânsito				X
04. Placa: aviso de obra				X
05. Sinalização noturna				X
06. Isolamento				X
07. Cones				X

USO DE EPIs	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete				X
09. Bota				X
10. Colete				X
11. Luva				X
12. Óculos				X
13. Protetor auricular				X

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição				X
15. Extintor de incêndio				X
16. Local de vivência				X
17. Armazenamento de material				X
18. Área de descarte (entulho)				X

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto	X			
20. Licença de execução				X
21. Listagem de funcionários				X

10 – Relatório:

Fiscalização realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo gestor de obras Rafael Rodrigues da Silva, com o objetivo de verificar o andamento da obra de construção de rede e ramal interno de gás no Condomínio Portal Vila dos Ventos, em construção na Rua Maria Regina Cantarino Gomes dos Santos, 285.

Trata-se de uma obra interna de expansão de rede com tubulação de polietileno de Ø32 mm em média pressão (4 bar), com um comprimento total projetado de 301 metros, mas já foram construídos 356,60 metros, superando o previamente estimado.

O empreendimento possui um total de 448 unidades, divididos em 8 prédios que serão ligados à rede por 8 ramais de Ø32 mm que ainda serão construídos (foto 4). A rede ainda se encontra toda sem carga, e a profundidade do assentamento da rede está entre 70 e 80 cm.

A construção do condomínio é de responsabilidade da BRZ, por isso parte da documentação usualmente averiguada não está sob vigilância da agência, já que a obra situa-se em terreno particular. O ponto de interesse foi o projeto de execução do abastecimento interno do condomínio, este sim sob responsabilidade da Concessionária.

11 – Observações:

1-18; 20-21; Não se aplica por se tratar de execução de obra em área privada e por ser gerida pela construtora do empreendimento, que define o curso da obra.

12 – Recomendações:**13 – Conclusão:**

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação do serviço.

14 – Nome dos Agentes de Fiscalização:

Carlos Canelas Magalhães Filho

15 – Cargo:

Especialista em Regulação


16 – Matrícula:

5144909-9

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 10/12/2024



Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Identificação do empreendimento.

FOTOS



Foto 2: Empreendimento atendido, ainda em construção.

FOTOS



Foto 3: Vista do empreendimento em construção.

FOTOS



Foto 4: Entrada da tubulação em um dos prédios, onde será ligado ramal.

FOTOS

RIO-ÁGUAS DIRETORIA DE ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO				RESPONSÁVEL PELO PROJETO - PRPA 																	
VISTO QUANTO A INTERFERÊNCIA COM A REDE DE DRENAGEM EM / /				RESPONSÁVEL PELA OBRA - PREO 																	
PRESERVAR SISTEMA DE DRENAGEM EXISTENTE				REPRESENTANTE SC/COR-VIAS - NATURGY 																	
SC/COR-VIAS RELATOR																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">00</td> <td style="width: 10%;">A</td> <td style="width: 20%;">22/08/2024</td> <td style="width: 10%;">VL</td> <td style="width: 10%;">-</td> <td style="width: 10%;">-</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">PROPOSTA INICIAL</td> </tr> <tr> <td>REV.</td> <td>T.E.</td> <td>DATA</td> <td>ELABORADO</td> <td>VERIFICADO</td> <td>APROVADO</td> <td>DESCRIÇÃO DAS REVISÕES</td> </tr> </table>				00	A	22/08/2024	VL	-	-	PROPOSTA INICIAL	REV.	T.E.	DATA	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO	DESCRIÇÃO DAS REVISÕES				
00	A	22/08/2024	VL	-	-	PROPOSTA INICIAL															
REV.	T.E.	DATA	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO	DESCRIÇÃO DAS REVISÕES															
TIPOS DE EMISSÕES (T.E.)																					
(A) PRELIMINAR			(E) PARA CONSTRUÇÃO			(1) PARA ALTERAÇÃO															
(B) PARA APROVAÇÃO			(F) CONFORME COMPRADO			()															
(C) PARA CONHECIMENTO			(G) CONFORME CONSTRUÍDO			()															
(D) PARA COTAÇÃO			(H) CANCELADO			()															
COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIRO - CEG																					
CONTRATANTE 		EMPRESA RESP. PELO PROJETO 		EMPRESA RESP. PELA EXECUÇÃO 		N° DESENHO DA CONTRATADA NIP: SP-000-54823/2024															
CONTRATADA ELABORADO VL		NATURGY APROVADO VL		DATA 22/08/2024		DATA															
TÍTULO: PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL (GN) REDE E RAMAL INTERNO - PE Ø32mm - MÉDIA PRESSÃO (MP) (OBRA PROGRAMADA) RUA MARIA REGINA CANTARINO GOMES DOS SANTOS, 285 NOVA SÃO PEDRO - SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ																					
ESCALA 1:500		N° DESENHO SP-000-54823/2024			FLS. 1/1		REV 00														

Foto 5: Projeto da obra em andamento.