



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FIP 5372

Estrada da Conceição 430

Porto do Rosa

São Gonçalo/RJ





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial



01 – Rampa de acesso ao imóvel



02 – Vista frontal da edificação principal



03 - Vista aérea da edificação onde funcionava a biblioteca



04 – Vista aérea da área da quadra e caixa d'água



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial



05 – Acesso da edificação onde funcionava a biblioteca



06 – Edificação onde funcionava a Biblioteca



07 – Área interna da edificação onde funcionava a biblioteca



08 – Banheiro localizado na edificação onde funcionava a biblioteca



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial



09 – Vista externa da área da quadra e caixa d'água



10 – Vista externa da quadra



11 - Vista externa da quadra



12 – Lateral da quadra que dá acesso à piscina



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial



13 – Piscina



14 – Piscina



15 – Casa da bomba da piscina



16 – Casa da bomba da piscina



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial



17 – Corredor nos fundos da quadra que dá acesso aos vestiários



18 – Confrontantes dos fundos da quadra



19 – Acesso a área dos vestiários



20 – Corredor central da área dos vestiários



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial



21 – Vestiário esquerdo



22 – Área dos chuveiros do vestiário esquerdo



23 – Área dos sanitários do vestiário esquerdo



24 – Cabines sanitárias do vestiário esquerdo



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial



25 – Vestiário direito



26 – Área dos chuveiros do vestiário direito



27 – Área dos chuveiros do vestiário direito



28 – Área dos sanitários do vestiário direito



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial



29 – Área nos fundos do corredor central da área dos vestiários



30 – Boca de visita para o interior da arquibancada da quadra



31 – Banheiros localizados na esquerda do área da FOTO 29



32 – Lateral direita do área da FOTO 29



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial



33 – Continuação do corredor nos fundos da quadra que dá acesso aos vestiários



34 – Confrontantes dos fundos da quadra



35 – Caixa d'água



36 – Acesso à escada ao lado da quadra que dá acesso à área da edificação principal



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial



37 – Escada que dá acesso a área da edificação principal



38 – Vista da quadra e da caixa d'água pela escada da FOTO 37



39 – Vista do patamar superior da escada no nível da edificação principal



40 – Térreo da Edificação Principal
Lateral esquerda – Acesso aos banheiros,
Refeitório e cozinha



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial



41 – Acesso ao banheiro Masculino



42 – Interior do banheiro masculino



43 – Acesso ao banheiro feminino



44 – Interior do banheiro feminino



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial



45 – Área do Refeitório



46 – Área do Refeitório – lateral esquerda



47 – Área do Refeitório – lateral direita



48 – Parte da frente da cozinha



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial



49 – Cômodo no interior da cozinha



50 – Cozinha



51 – Cômodo no interior da cozinha



52 – Cômodo no interior da cozinha



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial



53 – Área externa nos fundos da cozinha



54 – Cômodo no interior da cozinha



55 – Banheiro localizado na área da cozinha



56 – Banheiro localizado na área da cozinha



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial



**57 – Térreo da Edificação Principal
Lateral esquerda**



**58 – Térreo da Edificação Principal
Área de circulação central**



**59 – Térreo da Edificação Principal
Rampa de acesso ao pavimento superior**



**60 – Térreo da Edificação Principal
Lateral direita**



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial



61 – Fachada dos fundos da Edificação Principal esquerda



62 – Fachada dos fundos da Edificação Principal esquerda



63 – Fundos da Edificação Principal



64 – Térreo da Edificação Principal Lateral direita



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial



**65 – Térreo da Edificação Principal
Lateral direita – Acesso aos cômodos**



**66 – Térreo da Edificação Principal
Lateral direita – Hall de acesso aos cômodos**



67 – Cômodo à esquerda do hall da FOTO 66



**68 – Acesso aos cômodos dos fundos e da lateral
direita do hall da FOTO 66**



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial



69 – Cômodo lateral esquerda dos fundos do hall da FOTO 66



70 – Cômodo lateral direita dos fundos do hall da FOTO 66



71 – Cômodo à direita do hall da FOTO 66



72 – Área externa na lateral direita dos cômodos da FOTO 65



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial



73 – Área externa na lateral direita da edificação principal



74 – Continuação da área externa na lateral direita da edificação principal



75 - Fachada da frente da Edificação principal
Lateral direita



76 – Fachada da frente da Edificação principal
Lateral esquerda



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial



77 – Rampa de acesso ao 1º pavimento
Primeiro lance



78 – Rampa de acesso ao 1º pavimento
Segundo lance



79 – Rampa de acesso ao 1º pavimento
Segundo lance



80 – Corredor central
Lado direito



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial



81 – Sala do 1º primeiro pavimento



82 – Sala do 1º primeiro pavimento



83 – Frente das sala do 1º primeiro pavimento



84 – Sala do 1º primeiro pavimento



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial



85 - Sala do 1º primeiro pavimento



**86 – Corredor central
Lado direito**



**87 – Final do corredor central
Lado direito**



88 – Acesso a um dos banheiros do 1º pavimento



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial



89 – Interior de um dos banheiros do 1º pavimento



90 – Interior de um dos banheiros do 1º pavimento



91 – Interior de um dos banheiros do 1º pavimento



92 – Interior de um dos banheiros do 1º pavimento



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial



93 – Acesso a umas das salas do 1º pavimento



94 – Sala do 1º primeiro pavimento



**95 – Corredor central
Lado esquerdo**



96 – Sala do 1º primeiro pavimento



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial



97 – Rampa de acesso ao 2º pavimento



98 – Patamar do 2º pavimento



**99 – Corredor central
Lado direito**



**100 – Cômodos à esquerda do corredor da
FOTO 27**



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial



101 – Acesso aos cômodos localizados nos corredores dos fundos do imóvel



102 – Acesso a umas das salas do 2º pavimento



103 – Sala do 2º primeiro pavimento



104 – Sala do 2º primeiro pavimento



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial



105 – Acesso a um dos banheiros do 2º pavimento



106 – Interior de um dos banheiros do 2º pavimento



107 – Interior de um dos banheiros do 2º pavimento



108 – Acesso ao 3º pavimento



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial



109 – Escada de acesso ao 3º pavimento



110 – Escada de acesso ao 3º pavimento



111 – Corredor no patamar do 3º pavimento



112 – Corredor central do 3º pavimento



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial



113 – Área descoberta no 3º Pavimento



114 – Acesso às instalações tipo residencial do 3º pavimento Lateral esquerda



115 – Sala



116 – Corredor de acesso aos cômodos do lado direito



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial



117 – Cômodo da direita do corredor da FOTO 108



118 – Acesso ao banheiro no final do corredor da FOTO 108



119 – Interior do banheiro do final do corredor da FOTO 108



120 – Interior do banheiro do final do corredor da FOTO 108



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial



121 – Interior do banheiro do final do corredor da FOTO 108



122 – Corredor do lado esquerdo



123 – Cozinha acessada pelo corredor da FOTO 114



124 – Corredor que sai da cozinha dando acesso à área externa descoberta



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial




125 – Interior de 1 dos 2 quartos acessados pelo corredor da FOTO 114



126 – Interior de 1 dos 2 quartos acessados pelo corredor da FOTO 114



127 – Interior do segundo quarto acessado pelo corredor da FOTO 114



128 – Interior do segundo quarto acessado pelo corredor da FOTO 114



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FIP 5372

Estrada da Conceição 430

Porto do Rosa

São Gonçalo/RJ

Elaborado por: Marcelo Borges Silva
Id. Funcional: 5125767-0

Fotografias: Luciana do Nascimento
Id.: 5024107-9
Marcelo Borges Silva
Id. Funcional: 5125767-0