



Bordo Natural	Árvore
Cerca de Arame	Poste de Concreto
Estaqueamento	9;07 Ponto (Elevação)
Melo-Flo	Testada / Edificação
T: 14,67 B: 13,39 Poço de Visita (Elevação Tampão e Base)	Talude

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO
00	02/08/2023	Emissão Inicial – Levantamento Topográfico PLanialtimétrico Cadastral Georreferenciado

VILA PAULINE

Belford Roxo / RJ

DATA: 02/08/2023	REVISÃO: 00	ARQUIVO:	
ESCALA: 1:500	PRANCHA: 07/11	-BelfordRoxo-VilaPauline-TOPO-0711-R00	

A1(841x594)