

Avenida Getulio Vargas, Quitandinha (PROX. A COSTELA NO BAFO).



Legendas

-  Área atingida
-  Destruição parcial
- Coordenadas:**

22°31'18.8"S 43°11'59.9"W
-22.521889, -43.199981



Avenida Getulio Vargas (próximo a costela no bafo)

Residências localizadas na Servidão ao lado do nº 2266:

1 casa com destruição parcial

5 casas em risco

Sem vítimas.

Imóvel comercial e residencial localizado no nº 24290:

Risco de deslizamento

Residências localizadas na Servidão ao lado do nº 2475:

Casa 1 - talude a montante da edificação/ muro de blocos.

Casa 2 - deslizamento no talude a jusante da edificação.

Sem vítimas.

Residência localizada no nº 2322

Edificação de 4 pavimentos com 3 moradias.

Deslizamento a montante.

1 vítima.

