




O DRM-RJ realizou, no dia 27/12/22, em conjunto com técnicos da própria Defesa Civil e a Secretária de Infraestrutura de Macaé, uma vistoria técnica no Condomínio Village da Serra, rua dos Girassóis, Quadra 13, lote 4, casa nº 19, no município de Macaé. A vistoria teve como objetivo avaliar o risco atual relacionado a deslizamentos na localidade. Ocorrência de deslizamento planar de solo residual maduro com dano total de muro (A) e caixa d'água (B) que encontravam-se na vertente e atingimento da área de serviço nos fundos da residência nº 19. Durante a vistoria , foi possível verificar a montante da cicatriz de deslizamento uma casa vizinha que estendeu sua área construída até a margem da crista do talude. Essa casa, em sua margem direita já possui processo erosivo ativo (C) e telhado sem canaleta de chuva. Tanto a casa a montante do deslizamento como a área de serviço do nº 19 encontram-se desde então interditadas. O muro está sendo reconstruído com 2,3m de profundidade contudo, sem drenos em sua parte inferior, segundo a proprietária da casa vistoriada. Optou-se em traçar um Polígono de Risco Remanescente, seguindo a metodologia de classificação de risco a escorregamentos utilizada pelo DRM-RJ recomendando a fiscalização do local, de tal maneira que se verifique a deflagração de novos movimentos de massa da vertente posto que o processo encontra-se ativo, especialmente com a proximidade de períodos de chuva intensa.



PARECER TÉCNICO EM MACAÉ - RJ
DEZEMBRO DE 2022

Rua dos Girassóis, Condomínio Village da Serra - Horto

Legenda:

-  Delimitação do polígono de Risco Remanescente
-  Cicatriz Deslizamento

Sistema Geodésico WGS 84
Sistema de Coordenadas : UTM 24K

Data da Vistoria : 27/12/22

Data da Elaboração do Parecer Técnico : 02/01/23



Alex Alves Lara
Geólogo
CREA – RJ nº199510029
Tecnologia E Serviços De Geotécnia

