




ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PTERÓPOLIS
FEVEREIRO DE 2022
Deslizamento na Rua Bonjean

- ▲ Ocorrência - Rua Bonjean
- Cicatriz do deslizamento
- 🔴 Delimitação da área de risco para interdição e evacuação imediata
- 🔴 Alcance do deslizamento

Sistema Geodésico SIRGAS 2000

Fonte dos dados:
Pontos e fotografias: Equipe Nade / DRM-RJ
Base cartográfica: IBGE Projeto RJ/25

Elaborado pela Coordenadoria de Geoinformação do DRM-RJ



Fevereiro de 2022