



Realização de visita técnica no dia 11 de janeiro de 2023 na rua Julio Magalhães, ao lado do número 59, na localidade do Barão em Jamapar, Sapucaia/RJ.

Deslizamento em talude de corte ocorrido no depósito de talus, composto por solo residual maduro e blocos de rocha com cerca de 5 metros de altura e alcance de até 1 metro, ficando limitado ao calçamento da rua, sem atingir a casa com placa de Vende-se. A vegetação em geral é de médio porte com árvores de grande porte. Ao acessar a casa de número 59, foi observado o terreno logo acima do talude acidentado, nele podemos ver que o local é plano, com um pequeno aterro e nos fundos há um maciço de rocha sã com fraturas de alívio verticais e horizontais, inclusive há presença de vegetação nesses planos de fraqueza. Não apresentando risco iminente ao local.

Portanto foi traçado um polígono de risco remanescente de acordo com a metodologia utilizada pelo DRM-RJ posto que arreversamos o período de chuvas e os processos acima relatados encontram-se ativos.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM SAPUCAIA - RJ

JANEIRO DE 2023

Rua Julio Magalhães - Jamapar

Sistema Geodésico SIRGAS 2000
Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Alex Alves Lara
Geólogo

Crea - RJ: 199510029

Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Legenda:

- Delimitação de área de Risco Remanescente
- Alcance do deslizamento
- Cicatriz de deslizamento
- Ponto de ocorrência

Data da Vistoria: 11/01/23
Data da elaboração do Parecer técnico: 11/01/23

