



RELATÓRIO TÉCNICO

ASSUNTO: DELIMITAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO EM CARÁTER EMERGENCIAL

Por: Thiago Salomão (Tecnólogo)


Defesa Civil Guapimirim

Wander Águas do Rio -Imagens Drone

VISTORIAS REALIZADAS NO DIA 18/02/2022

- Local Coronel Veiga





1- Localização da área:

Vila Francisco Garcia Moreno- Coronel Veiga

2- Coordenação geográfica:

-22.52475 -43.19035

3- Delimitação da área de risco:

Em voo de drone junto a equipe da Defesa Civil Guapimirim e Águas do Rio, constatou área com deslizamento atingindo uma residência com possibilidades de novos acidentes geológicos podendo atingir 8 casas na Vila Francisco Garcia Moreno.



Foto 1 do deslizamento a jusante sobre o imóvel



Foto 2 da amplitude do deslizamento

Rua Dr Eugênio Barcelos



1- Localização da área:

Rua Dr Eugênio Barcelos

2- Coordenação Geográfica:

-22.526469, -43.198599

3- Delimitação da área de risco


Área com cicatrizes de deslizamento ocasionado pelas chuvas no dia 15/02/2022. Situação de alto risco com poder de novos deslizamentos podendo atingir residências com grande proporção de destruição.



PREFEITURA PETRÓPOLIS

Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias – SDCAV

Relatório Técnico de delimitação de áreas de risco em caráter emergencial





Número estimado de casas destruídas: 1 (Vila Garcia Moreno-Coronel Veiga)

Número estimado de casas interditadas: Não foi possível vistoria presencial

Número estimado de vítimas: Não há informações



PREFEITURA PETRÓPOLIS

Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias – SDCAV

Relatório Técnico de delimitação de áreas de risco em caráter emergencial
