



Realização de visita técnica no dia 12 de janeiro de 2023 na rua Adalberto Pires da Silva em frente ao nº 328, no bairro Morro do Estado em Carmo/RJ.

No talude de corte com cerca de 3m de altura, ocorreu um deslizamento planar muito próximo a base de duas residências (Fotos A e B), já interditadas pela defesa civil local. O deslizamento possui cerca de 7 m de largura de base e movimentou, além do solo residual, boa parte da vegetação, inclusive deixando árvores de grande porte inclinadas (Foto C). Os taludes já se encontram com lonas de proteção para desacelerar o processo erosivo causado pelas chuvas.

Portanto foi traçado um polígono de risco remanescente de acordo com a metodologia utilizada pelo DRM-RJ, posto que arrevessamos o período de chuvas e os processos acima relatados encontram-se ativos.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM CARMO - RJ
JANEIRO DE 2023
Rua Adalberto Pires 328 - Morro do Estado

Sistema Geodésico SIRGAS 2000
Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Alex Alves Lara
Geólogo
Crea - RJ: 199510029
Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Legenda:

- Delimitação de área de Risco Remanescente
- Alcance do deslizamento
- Cicatriz de deslizamento
- Ponto de ocorrência

Data da Vistoria: 12/01/23
Data da elaboração do Parecer técnico: 13/01/23

