




Realização de visita técnica no dia 12 de janeiro de 2023 nas ruas Aristeu de Sá e Carminda Maria da Conceição, no bairro Morro do Estado em Carmo/RJ.

Ocorrência de dois deslizamentos planares, o primeiro (A) atingindo os fundos do nº 48 de um talude de cerca de 3,5 metros e o segundo na ponta da rua (B), ao lado de uma construção de expansão da casa nº 283. A rua a montante dos processos (Carminda Maria da Conceição) apresenta trincas (C) no asfalto que indicam que o processo está avançando ao longo de seu trecho cuja área delimitada em risco remanescente já está interditado pela Defesa Civil do município.

Portanto foi traçado um polígono de risco de acordo com a metodologia utilizada pelo DRM-RJ posto que arreversamos o período de chuvas e os processos acima relatados encontram-se ativos

ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM CARMO - RJ JANEIRO DE 2023

Rua Aristeu de Sá - Morro do Estado

Legenda:

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco remanescente

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data da Vistoria: 12/01/23
Data da elaboração do Parecer técnico: 13/01/23

Alex Alves Lara

Geólogo
Crea - RJ: 199510029
Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

