



O DRM-RJ realizou, no dia 12/01/22, em conjunto com técnicos da própria Defesa Civil, uma vistoria técnica na Rua Belo Horizonte, no bairro Ano Bom, município de Barra Mansa. A vistoria teve como objetivo avaliar o risco remanescente relacionado a deslizamento rotacional de grande abrangência, ocorrido em talude de solo residual jovem, muito arenoso, de cerca de 15 metros de altura, no Bairro Ano Bom, Rua José Nader Campos, 370. No local existe uma obra pretérita, realizada pela prefeitura, com uma contenção de cerca de 2,5 m de altura feita com sacos de areia na base, calda de cimento na frente e muro com tirantes no topo do talude. Aparentemente, os drenos do muro do topo do talude eram os tubos dos tirantes, perdendo assim sua eficácia. Observam-se várias cicatrizes de deslizamentos do evento ocorrido no dia 09/01/2022, com grande mobilização de terra. Na parte do concreto que não rompeu, são verificadas várias trincas e partes “estouradas”. Na rua a montante do talude, notam-se vários indícios de movimentação do talude, como soerguimentos e abatimentos, e muitas trincas na parte da calçada que não rompeu com o deslizamento. Com base nas observações supracitas, no evento pretérito, e seguindo a classificação de risco a deslizamentos utilizada pelo DRM-RJ, as moradias contidas no polígono em destaque encontram-se em risco remanescente. Portanto, recomenda-se a fiscalização e monitoramento do local, de tal maneira que se verifique o avanço do movimento de massa; além da avaliação de um profissional ou firma de engenharia capacitados e qualificados para a adoção das medidas de obras geotécnicas cabíveis.

**PARECER TÉCNICO EMERGENCIAL BARRA MANSA - RJ**  
**JANEIRO DE 2022**  
**RUA JOSÉ NADER CAMPOS - ANO BOM**

**Sistema Geodésico WGS 84**  
Sistema de Coordenadas : UTM 24K

Data da Vistoria : 13/01/23

Data da Elaboração do Parecer Técnico : 16/01/23

  
**Alex Alves Lara**  
Geólogo  
CREA – RJ nº199510029  
Thalweg Tecnologia E Serviços De Geotécnia

**Legenda:**

-  Delimitação do polígono de Risco Remanescente
-  Cicatriz Deslizamento

