



PREFEITURA PETRÓPOLIS

Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias – SDCAV

Relatório Técnico de delimitação de áreas de risco em caráter emergencial



RELATÓRIO TÉCNICO DE DELIMITAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO EM CARÁTER EMERGENCIAL

Por: Thiago Salomão C. P. Ferreira (Tecnólogo)

Wander- Águas do Rio (Imagens Drone)

VISTORIAS REALIZADAS NO DIA 21/02/2022

- Local Lopes Trovão
- Coordenadas: -22.534658, -43.169821



Descrição: No Local, foram observadas várias cicatrizes de deslizamento com grande potencial de novos acidentes geológicos. Vale destacar que as residências que se encontram no entorno do movimento



gravitacional de massa já haviam sido interditadas anteriormente, entretanto, é necessário a evacuação desses locais, uma vez que novos deslizamentos podem ocorrer no local.





PREFEITURA PETRÓPOLIS

Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias – SDCAV

Relatório Técnico de delimitação de áreas de risco em caráter emergencial

Estimativa de danos: Não há dados.

Número estimado de casas destruídas: Não há dados.

Número estimado de casas interditadas: Não há dados.

Número estimado de vítimas: Não há dados.



PREFEITURA PETRÓPOLIS

Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias – SDCAV

Relatório Técnico de delimitação de áreas de risco em caráter emergencial



PREFEITURA PETRÓPOLIS

Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias – SDCAV

Relatório Técnico de delimitação de áreas de risco em caráter emergencial
