



Realização de visita técnica no dia 30 de janeiro de 2023 na Rua Cristóvão Manoel da Costa, s/n, no bairro Caonze, em Nova Iguaçu, para verificação de risco de rolamento de blocos na localidade.

Residência construída em talude de corte com bloco depositado na lateral da construção. A encosta não apresenta qualquer drenagem e o restante dos lotes da mesma rua aparentam estar em desenvolvimento com cortes de máquinas. Segundo o morador, o bloco ali depositado é um remanescente de um indivíduo maior que foi destruído para a obra da sua residência. A jusante do bloco há uma vertente de cerca de 50 metros onde na sua primeira metade há uma inclinação de cerca de 30° seguida de uma rampa aplainada. O bloco dista a cerca de 1,5m da residência, contudo, não foi possível pela vegetação alta no local, dimensionar seu tamanho exato e o quanto ele está inserido no solo. Desta maneira, optou-se por traçar um polígono de risco remanescente de acordo com a metodologia adotada pelo DRM-RJ visto que estamos atravessando o período de chuvas intensas, o que pode levar a um deslizamento e consequente rolamento do bloco supracitado.

**ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM NOVA IGUAÇU- RJ**  
**JANEIRO DE 2023**

Rua Cristóvão Manoel da Costa, s/n - Caonze

**Sistema Geodésico WGS 84**

**Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ**

Data da Vistoria: 30/01/23  
Data da elaboração do Parecer técnico: 01/02/23

**Alex Alves Lara**  
Geólogo  
Crea - RJ: 199510029  
Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

**Legenda:**



Queda de Blocos



Delimitação da área de risco remanescente

