

VISTORIA	02 – Dia 21/02/2022
Equipe:	Eloir Maoski, Geólogo, Gerson Lange Filho, Geógrafo – Prefeitura Municipal de Blumenau.
Localização da área	Final da Rua Itália, Valparaíso.
Coordenada UTM ou geográfica	X=685934 Y=7509037 SIRGAS 2000
Delimitação da área de risco - apontando a área de risco que deverá permanecer interditada preliminarmente;	Deslizamento em encosta íngreme, côncava, perfil de solo espesso, topografia original alterada por taludes de cortes e aterros. Esta situação sugere uma condição de Muito Alto Risco com grande potencial para reativação do deslizamento, portanto baixa aptidão a ocupação. R4 =2 casas. Observação: Notificar as casas acima do local deslizado para adequação da drenagem (colocação de calhas).
Dados sobre vítimas (se houver);	Segundo informação de moradores locais, não houve
Danos estimados (casas total ou parcialmente destruídas)	A princípio observou-se 1 casa parcialmente destruída e 1 casa parcialmente atingida. Esta informação deverá ser confirmada com os moradores locais.

Fotos:





LEGENDA: GRAU DE RISCO=R4 (vermelho) E DESLIZAMENTO (amarelo)