

VISTORIA	05 – Dia 22/02/2022
Equipe:	Eloir Maoski, Geólogo, Gerson Lange Filho, Geógrafo – Prefeitura Municipal de Blumenau e Denílson, servidor Prefeitura de Petrópolis.
Localização da área	Rua Aldo Tamancoldi.
Coordenada UTM ou geográfica	X=687669 Y=7507309 SIRGAS 2000
Delimitação da área de risco - apontando a área de risco que deverá permanecer interditada preliminarmente;	Deslizamento ocorrido com ruptura na lateral da edificação danificando-a parcialmente em sua estrutura. Encosta íngreme com padrão côncavo em topografia supostamente alterada por aterro no terço superior. Observação: Desmanche parcial da sacada diretamente afetada. Notificar o morador sobre a necessidade de implantação para adequação da drenagem (colocação de calhas). R3 conforme mapa.
Dados sobre vítimas (se houver);	Segundo informação não houve vítimas.
Danos estimados (casas total ou parcialmente destruídas)	Conforme verificado, houve danos parciais na edificação observada na foto.

Fotos:







LEGENDA: GRAU DE RISCO=R3 (laranja) E DESLIZAMENTO (amarelo)