


VISTORIA	04 – Dia 22/02/2022
Equipe:	Eloir Maoski, Geólogo, Gerson Lange Filho, Geógrafo – Prefeitura Municipal de Blumenau e Denílson, servidor Prefeitura de Petrópolis.
Localização da área	Rua Inocêncio Montes Alonso.
Coordenada UTM ou geográfica	X=687798 Y=7507122 SIRGAS 2000
Delimitação da área de risco - apontando a área de risco que deverá permanecer interditada preliminarmente;	Deslizamento ocorrido com ruptura nos fundos de edificação. Encosta íngreme com padrão retilíneo com topografia alterada na base por corte e aterro no topo. Observação: Notificar a edificação situada acima do local deslizado para adequação da drenagem (colocação de calhas). R3 conforme mapa.
Dados sobre vítimas (se houver);	Segundo informação não houve vitimas.
Danos estimados (casas total ou parcialmente destruídas)	Conforme relato dos moradores, houve danos matérias.
Fotos:	
	





LEGENDA: GRAU DE RISCO=R3 (laranja) E DESLIZAMENTO (amarelo)