

VISTORIA	07 – Dia 23/02/2022
Equipe:	Eloir Maoski, Geólogo, Gerson Lange Filho, Geógrafo – Prefeitura Municipal de Blumenau e Aldeir – Engenheiro Civil - Voluntário de Petrópolis.
Localização da área	Rua Cristovão Colombo, 547 A, Castelânea .
Coordenada UTM ou geográfica	X=686488 Y=7507800 SIRGAS 2000
Delimitação da área de risco - apontando a área de risco que deverá permanecer interditada preliminarmente;	Deslizamento e enxurrada com destruição de parede dos fundos com entulhamento de areia e lama em todos os cômodos da casa de construção antiga. Observação: Atrás da residência atingida o terreno é muito íngreme (terceira foto) com perfil de solo com potencial de deslizamento destrutivo. R4 conforme mapa.
Dados sobre vítimas (se houver);	Segundo informação não houve vitimas.
Danos estimados (casas total ou parcialmente destruídas)	Conforme verificado, houve danos na edificação.

Fotos:







LEGENDA: GRAU DE RISCO=R4 (vermelho) e DESLIZAMENTO (amarelo)