

VISTORIA	08 – Dia 23/02/2022
Equipe:	Eloir Maoski, Geólogo, Gerson Lange Filho, Geógrafo – Prefeitura Municipal de Blumenau e Aldeir – Engenheiro Civil - Voluntário de Petrópolis.
Localização da área	Rua Coronel Veiga, 259 E, Centro.
Coordenada UTM ou geográfica	X=686209 Y=7508166 SIRGAS 2000
Delimitação da área de risco - apontando a área de risco que deverá permanecer interditada preliminarmente;	Deslizamento em perfil de solo espesso com ruptura a montante abaixo de 2 residências com exposição da fundação e colapso parcial das edificações. O material deslizado atingiu fortemente a edificação abaixo n 259E, causando sérios danos. Observação: Recomenda-se o desmonte técnico das edificações acima por risco de colapso. Este serviço deverá ser acompanhado por um profissional legalmente habilitado. Segundo informações de moradores, o local já apresentava deslizamento pretérito. R4 conforme mapa.
Dados sobre vítimas (se houver);	Segundo informação não houve vítimas.
Danos estimados (casas total ou parcialmente destruídas)	Conforme registro fotográfico, houve danos severos nas edificações.

Fotos:







LEGENDA: GRAU DE RISCO=R4 (vermelho), R3 (laranja) e DESLIZAMENTO (amarelo)