


VISTORIA	06 – Dia 23/02/2022
Equipe:	Eloir Maoski, Geólogo, Gerson Lange Filho, Geógrafo – Prefeitura Municipal de Blumenau e Aldeir – Engenheiro Civil - Voluntário de Petrópolis.
Localização da área	Rua Cristovão Colombo, 489 A, Castelânea .
Coordenada UTM ou geográfica	X=686544 Y=7507821 SIRGAS 2000
Delimitação da área de risco - apontando a área de risco que deverá permanecer interditada preliminarmente;	Deslizamento planar raso com deslocamento de solo, blocos e árvores com atingimento de duas edificações. A edificação situada na primeira foto foi atingida por bloco, com risco de novo atingimento por rocha. A residência situada na segunda e terceira foto teve a parede de um dos cômodos parcialmente destruída. R4 e R3 conforme mapa.
Dados sobre vítimas (se houver);	Segundo informação não houve vítimas.
Danos estimados (casas total ou parcialmente destruídas)	Conforme verificado, houve danos severos na edificação acima (primeira foto) e danos parciais na edificação abaixo (segunda foto).

Fotos:







LEGENDA: GRAU DE RISCO=R4 (vermelho), R3 (laranja) e DESLIZAMENTO (amarelo)