



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS

FEVEREIRO DE 2022



Deslizamento na Rua Romeu Sutter e Rua Condê Afonso Celso

Sistema Geodésico SIRGAS 2000

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ
Base cartográfica : CPRM

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco para interdição e evacuação imediata
-  Alcance do deslizamento

Elaborado pela Coordenadoria de Geoinformação do DRM-RJ



1:1.100



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
Energia e Relações Internacionais

