




ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS

FEVEREIRO DE 2022


Deslizamento na Avenida Portugal - Avenida Getúlio Vargas

Sistema Geodésico SIRGAS 2000

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ
Base cartográfica : CPRM

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco para interdição e evacuação imediata
-  Alcance do deslizamento

Elaborado pela Coordenadoria de Geoinformação do DRM-RJ



0 10 20 40 60 80 m

1:1:300



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
Energia e Relações Internacionais

