

VISTORIA	09 – Dia 24/02/2022
Equipe:	Eloir Maoski, Geólogo, Gerson Lange Filho, Geógrafo – Prefeitura Municipal de Blumenau e Alexandre – Engenheiro Civil – Prefeitura de Petrópolis.
Localização da área	Rua Saldanha Marinho, 73, Castelânea.
Coordenada UTM ou geográfica	X=686483 Y=7508461 SIRGAS 2000
Delimitação da área de risco - apontando a área de risco que deverá permanecer interditada preliminarmente;	Deslizamento em perfil de solo espesso com ruptura próxima a condomínio residencial com atingimento de 2 residência abaixo situadas na rua Edmundo Lacerda, n 79 e 91. R3 e R4 conforme mapa.
Dados sobre vítimas (se houver);	Segundo informação não houve vítimas.
Danos estimados (casas total ou parcialmente destruídas)	Conforme registro fotográfico, houve danos severos nas edificações localizadas na rua Edmundo Lacerda.

Fotos:







LEGENDA: GRAU DE RISCO=R4 (vermelho), R3 (laranja) e DESLIZAMENTO (amarelo)