


VISTORIA	10 – Dia 24/02/2022
Equipe:	Eloir Maoski, Geólogo, Gerson Lange Filho, Geógrafo – Prefeitura Municipal de Blumenau e Alexandre – Engenheiro Civil – Prefeitura de Petrópolis.
Localização da área	Rua Edmundo Lacerda Condomínio Residencial – Final de Rua, Castelânea.
Coordenada UTM ou geográfica	X=686686 Y=7508733 SIRGAS 2000
Delimitação da área de risco - apontando a área de risco que deverá permanecer interditada preliminarmente;	Deslizamento em perfil de solo espesso com ruptura próxima a condomínio residencial com atingimento da rua Washington Luiz. R3 conforme mapa.
Dados sobre vítimas (se houver);	Segundo informação não houve vítimas.
Danos estimados (casas total ou parcialmente destruídas)	Conforme registro fotográfico, houve danos na via e margens do rio.

Fotos:







LEGENDA: GRAU DE RISCO=R2 (amarelo) e DESLIZAMENTO (amarelo tracejado)