

VISTORIA	11 – Dia 24/02/2022
Equipe:	Eloir Maoski, Geólogo, Gerson Lange Filho, Geógrafo – Prefeitura Municipal de Blumenau e Alexandre – Engenheiro Civil – Prefeitura de Petrópolis.
Localização da área	Rua Visconde de Uruguai, 352, Valparaíso.
Coordenada UTM ou geográfica	X=685719 Y=7508647 SIRGAS 2000
Delimitação da área de risco - apontando a área de risco que deverá permanecer interditada preliminarmente;	Deslizamento em talude corte com atingimento da residência abaixo e exposição parcial da fundação da residência acima. R3 e R4 conforme mapa. Observação: Recomenda-se a avaliação estrutural das edificações envolvidas.
Dados sobre vítimas (se houver);	Segundo informação não houve vítimas.
Danos estimados (casas total ou parcialmente destruídas)	Conforme registro fotográfico, houve danos nas edificações envolvidas.

Fotos:







LEGENDA: GRAU DE RISCO=R4 (vermelho) e DESLIZAMENTO (amarelo)