

Relatório sobre a área do RUA MIGUEL DETSY – 21/02/2022

Fernando Mendonça e Layla Talin (Arquitetos – DEPUR/PMP)



Imagem Google Earth 1 - Deslizamentos na área da Rua Eng. Miguel Detsi – Centro, Petrópolis.

Deslizamentos ocorridos na área;

- Obstrução completa da via principal pelo deslizamento, derrubando árvores e postes,
- Não houve casas atingidas e nem vítimas.

1) Localização da área:

Rua Eng. Miguel Detsi, antes do número 175.

2) Coordenadas geográficas:

-22.509704, -43.180497

3) Delimitação da área de risco:

Há um deslizamento com queda de árvores de grande porte. A casa com demarcação em azul possui fundações profundas e estrutura de concreto armado. Não foram identificadas avarias ou trincas na edificação. Apenas caminhos no jardim e deques de madeira foram afetados. Existe risco de atingimento da edificação aos fundos do número 225 na Av. Koeller caso haja mais movimentação de terras. No terreno acima da via há pelo menos três árvores de grande porte com risco de queda, marcadas com asterisco branco.




Imagem Google Earth 2 - Áreas em risco Av Koeller, n. 225, fundos.

4) Fotos relacionadas:













5) Danos sobre vítimas: não houve vítimas.

6) Danos estimados: obstrução total da via, queda de poste, um carro atingido pela terra.