



RELATÓRIO TÉCNICO DE DELIMITAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO EM CARÁTER EMERGENCIAL

Por Larissa Blaudt (Geóloga)

VISTORIA REALIZADA NO DIA 24/02/2022

- **Rua Waldemar Ferreira da Silva – Bairro Caxambu**

Coordenada: Lat: -22.504090°/Long: -43.158385°




Figura 1: Polígono de delimitação de área de risco na Rua Waldemar Ferreira da Silva.

Descrição: Vistoria realizada ao longo da Rua Waldemar Ferreira da Silva, no bairro Caxambu, em virtude da ocorrência de deslizamento de grande porte na área conhecida como Morro do Pinto, e outros deslizamentos de menor porte na encosta ao longo do lado esquerdo da via. Por conta das ocorrências identificadas e do risco de novos deslizamentos, opina-se pela interdição da região delimitada, sendo ela a partir do número 394 do lado direito da rua e todo o lado esquerdo. Também está incluído na área de risco o lado esquerdo da Rua João Caetano, a partir do número 115.

Estimativa de danos: Atingimento e destruição de imóveis e via pública.

Número estimado de casas destruídas: 5

Número estimado de casas interditadas: 40.

Número estimado de vítimas: 0.