

PARECER TÉCNICO EM RIO DAS OSTRAS - RJ
Fevereiro de 2024

**Travessa Oscar da Fonseca 2, Bairro São Crisóvão -
Rio das Ostras**

Lat: 7507023.00 m S / Long: 196514.00 m E

Legenda:

-  Ponto vistoriado em 19/02/2024
 Risco Médio
 Cicatriz de deslizamento

Datum Horizontal SIRGAS 2000
Sistema de Coordenadas UTM FUSO 24S

Elaboração: Instituto Manguzais

Data da Vistoria: 19/02/2024

Data da Elaboração do Parecer Técnico: 22/02/2024

Equipe Técnica: Mariana Minhava e Samara Santos

Apoiadores:

**Responsável Técnico:**

Marcela de C. Lobato

NOME RESPONSÁVEL

CARGO: Geóloga
Crea - RJ: 2009636040
Instituto Manguezais

1



Vista de cima do talude a partir do imóvel n.º 535 casa 2.

2



Destaque para vegetação de alto porte no talude a jusante das residências vizinhas.

3



Presença de feições erosivas e lixo/entulho no talude.

4



Presença de muro de alvenaria na base do talude e intervenção de engenharia realizada sem dreno a montante. Canos de água e esgoto expostos.

5



Encosta com obra de contenção sem drenos e presença de cicatriz de deslizamento.

