



RELATÓRIO TÉCNICO DE DELIMITAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO EM CARÁTER EMERGENCIAL

Por Defesa Civil Nova Friburgo – RJ

Coordenador Operacional – Ten. BM Luciano Luiz

Geógrafo – Leonardo Freire

Eng.º Civil – Gustavo de Mesquita Taveira

Eng.º Civil – Luiz Gustavo Martins

Setor operacional – Ten. BM Fernando Cardinot

Voluntários:

Eng.º Civil – Luiz Cláudio Pinheiro (Inspetor do CREA-RJ)

Eng.º Segurança – Renan Caldas Correia

VISTORIAS REALIZADAS NO DIA 21 de Fevereiro de 2022

- Vila Cristóvão Macedo – São Sebastião – Petrópolis – RJ

Coordenadas UTM: 23k Longitude: 686025 m E Latitude: 7506341 m S

Imóveis vistoriados: 3

Imóvel 702-M:

Descrição: A montante do imóvel 702-M ocorreu um deslizamento de massa, com rolamento de blocos e queda de árvores, o que desencadeou o desabamento da parede de um quarto, uma vítima ficou presa nos escombros e foi retirada por vizinhos.

Moradores:

Andréia Anselmo Werneck de Matos Carvalho;

Rômulo Werneck de Matos Carvalho (esposo);

Arthur Anselmo Werneck de Matos (filho - 14 anos);

Nicolas Anselmo Werneck de Matos (filho - 11 anos, vítima);

Sugestão: Interdição do imóvel.



Obs: Já solicitou aluguel social.

Contatos: (24) 992580699 (Andréia) / 992045522 (Rômulo);




Imóveis 702-I e 702-L:

Descrição: Os imóveis não apresentam danos estruturais, porém a montante dos mesmos existem árvores com risco de queda e formações rochosas (depósito de tálus).

Sugestão: Avaliação Geológica, corte de árvores com risco de queda e extensão da barreira flexível a montante dos imóveis.

Contato: Solimar Maria da Silva – (24) 988467975





- Rua Adão Brand – São Sebastião – Petrópolis – RJ

Coordenadas UTM: 23k Longitude: 686348 m E Latitude: 7506620 m S

Imóveis vistoriados: 02

Imóvel 296:

Descrição: Pequeno escorregamento de massa na lateral direita do imóvel, sem comprometimento de sua estrutura.

Sugestão: Retaludamento ou contenção e feitura de um cordão de concreto na frente da garagem do imóvel para desviar o fluxo de água.

Contato: Camila dos Santos Rocha - (24) 22480061 / 993243772

Imóvel 439-K:

Descrição: Ocorreram diversos escorregamentos de massa próximos ao imóvel, que ocasionaram danos a sua estrutura.

Sugestão: Interdição, demolição do imóvel e desocupação da área. Possivelmente já existe estudo geológico da localidade (CPRM ou DRM).

Proprietária: Rosane de Souza

Contato: Bianca Lima (filha) - (24) 992254928

Obs: Já solicitou aluguel social.

- Servidão Albino Gonçalves – São Sebastião – Petrópolis – RJ

Coordenadas UTM: 23k Longitude: 686348 m E Latitude: 7506620 m S



Imóveis vistoriados: 04

Imóveis 35-A e 35-B:

Descrição: Na lateral do imóvel ocorreu um deslizamento do tipo planar com extensão de aproximadamente 25 m x 4 m de altura, sem risco iminente para o imóvel, foi feita a cobertura do corpo do talude por meio de lona plástica.

Sugestão: Necessidade de estabilização da face do talude e drenagem no local.

Contato: Sebastião César de Oliveira – (24) 992090440



Casa 3 e 4:

Descrição: Nos fundos do imóvel existe um talude de corte com alta declividade e baixa altura, não apresentando risco iminente. A jusante existe um escorregamento planar comprometendo a estrutura do imóvel.

Sugestão: Interdição, demolição do imóvel e desocupação da área.
Possivelmente já existe estudo geológico da localidade (CPRM ou DRM).

Contato: Rodrigo Vieira Chaves – (24) 22910549 / 988125548



● Vila Pedro José Stulpen – São Sebastião – Petrópolis – RJ

Coordenadas UTM: 23k Longitude: 686350 m E Latitude: 7506600 m S

Imóveis vistoriados: 02

Imóvel 439-A:

Descrição: Ocorreram diversos escorregamentos de massa próximos ao imóvel que não ocasionaram danos a sua estrutura, porém há presença de trincas em muros, servidão, canaletas (infraestrutura em geral) demonstrando ser uma área de risco elevado.

Sugestão: Interdição, demolição do imóvel e desocupação da área.

Possivelmente já existe estudo geológico da localidade (CPRM ou DRM).

Contato: Gabriela Lima Rodrigues – (24) 988369165

Obs: Já solicitou aluguel social.

Conclusão: Todos os imóveis situados entre as longitudes 686200 E e 686400 E e latitudes 7506600 N e 7506800 N, próximo ao talvegue onde possivelmente ocorreu um fluxo de detritos, necessitam de avaliação de equipe multidisciplinar, pois estão no perímetro de risco MUITO ALTO.



- Rua Olavo Bilac – Servidão Inocência Clivelaro, 876-B

Coordenadas UTM: 23k Longitude: 685857 m E Latitude: 7507221 m S

Imóveis vistoriados: 04

Descrição: Trata-se de um conjunto de 4 imóveis. Onde ocorreu um escorregamento planar a montante aos fundos da propriedade, notou-se a existência de muro de contenção, porém sem a existência de drenagem em seu corpo e topo. Um volume significativo de material entrou no imóvel por meio de vãos de janelas. Não houve nenhum dano estrutural visível no imóvel.

Sugestão: Efetuar a limpeza do local, estabilização da encosta e drenagem do local.

Contato: Lucimar Kholn – (24) 992970256

Registro de Ocorrência: 43122/2022.



PREFEITURA PETRÓPOLIS

Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias – SDCAV

Relatório Técnico de delimitação de áreas de risco em caráter emergencial

