

VISTORIA	12 – Dia 25/02/2022
Equipe:	Eloir Maoski, Geólogo, Gerson Lange Filho, Geógrafo – Prefeitura Municipal de Blumenau e Leonardo – Engenheiro Civil – Prefeitura de Petrópolis.
Localização da área	Rua Conrado Klipel n 70 e 92 terreno dos fundos, Castelânea.
Coordenada UTM ou geográfica	X=687102 Y=7507563 SIRGAS 2000
Delimitação da área de risco - apontando a área de risco que deverá permanecer interditada preliminarmente;	Deslizamento em porção de encosta com topografia original modificada por taludes de corte e aterro. Localmente o solo apresenta-se espesso rompendo próximo a lateral da rua Sargento Fontes. R3 e R4 conforme mapa. Observação: Recomenda-se ao proprietário do prédio (foto 1) a contratação de um profissional legalmente habilitado para a avaliação estrutural. Observou-se deslizamento menor em talude de corte situado atrás de residência conforme foto 3 e mapa de risco.
Dados sobre vítimas (se houver);	Segundo informação local, ocorreram 5 óbitos.
Danos estimados (casas total ou parcialmente destruídas)	Conforme registro fotográfico e informação local, houve a destruição total de 2 residências e danos em 6 edificações.
Fotos:	



Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4



Foto 5



LEGENDA: GRAU DE RISCO=R4 (vermelho), R3 (laranja) e DESLIZAMENTO (amarelo)