

VISTORIA	13 – Dia 25/02/2022
Equipe:	Eloir Maoski, Geólogo, Gerson Lange Filho, Geógrafo – Prefeitura Municipal de Blumenau e Leonardo – Engenheiro Civil – Prefeitura de Petrópolis.
Localização da área	Rua Joaquim Gomensoro, 167, Valparaíso.
Coordenada UTM ou geográfica	X=685582 Y=7508136 SIRGAS 2000
Delimitação da área de risco - apontando a área de risco que deverá permanecer interditada preliminarmente;	Deslizamento frontal em talude de aterro e deslizamento ocorrido na parte detrás da edificação em fase de construção em talude de corte. Observação: Trata-se de contexto de encosta com padrão convergente e relevo muito íngreme com potencial para grandes deslizamentos e colapso da residência em fase de construção. Recomenda-se ao proprietário da edificação retratada na última foto a contratação de um profissional legalmente habilitado para a avaliação estrutural, uma vez que o deslizamento deixou aparente a fundação da casa, inclusive com o desenvolvimento de rachadura na laje.
Dados sobre vítimas (se houver);	Segundo informação local, apenas danos materiais.
Danos estimados (casas total ou parcialmente destruídas)	Conforme registro fotográfico houve ruptura de parede pelo deslizamento ocorrido na parte detrás da edificação.
Fotos:	









LEGENDA: GRAU DE RISCO=R4 (vermelho), R3 (laranja) e DESLIZAMENTO (amarelo)