



Em atendimento ao Município de São Gonçalo, para a realização de uma vistoria técnica emergencial, o DRM-RJ realizou no dia 18 de fevereiro de 2023, a avaliação de risco a escorregamentos na Estrada Rio das Pedras, no bairro Novo México.

Ocorrência de deslizamento planar em talude de corte com cicatriz de cerca de 4 metros de altura e 2 metros de largura com atingimento da via de acesso local (A). O material cruzou a via e se depositou na crista do talude a jusante, distando a cerca de 1 metro de uma residência (B).

No momento da vistoria, o material deslocado, composto de solo residual maduro e vegetação, interditava totalmente o acesso dos moradores da Comunidade de Rio das Pedras.

Considerando o cenário atual, a metodologia de classificação de risco a escorregamentos do DRM-RJ, trata-se de Risco Remanescente, ou seja, há possibilidade de avanço do movimento de massa a jusante e lateralmente. Portanto, recomenda-se a fiscalização e monitoramento do local, avaliação de um profissional capacitado e qualificado para a adoção de obras geotécnicas cabíveis.

**PARECER TÉCNICO EMERGENCIAL EM SÃO GONÇALO - RJ**  
**FEVEREIRO DE 2023**

**RUA ESTRADA RIO DAS PEDRAS - NOVO**  
**MÉXICO**

**Legenda:**

-  Delimitação do polígono de Risco Remanescente
-  Cicatriz Deslizamento

**Sistema Geodésico WGS 84**

Sistema de Coordenadas : UTM 23K

Data da Vistoria : 18/02/23

Data da Elaboração do Parecer Técnico :19/02/23



Alex Alves Lara  
Geólogo  
CREA RJ - nº199510029  
Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

