



Ocorrência de deslizamento à jusante das casas de número 65 da servidão, formando cicatriz com aproximadamente 25-30m de amplitude, 20m de extensão e 70-80° de inclinação. A vegetação ao longo do talude é de médio a grande porte, com destaque para a presença de bananeiras. Duas casas encontram-se na borda da cicatriz, à montante do deslizamento, e uma casa está localizada à jusante, adjacente a base da cicatriz. Não foram registradas vítimas e feridos decorrentes do evento. Segundo os moradores, após o evento, um dreno de esgoto foi rompido e encontra-se despejando material sobre o talude. Lonas foram posicionadas à montante da cicatriz, com o intuito de retardar a erosão da encosta. O polígono de risco engloba três casas, sendo duas à montante do deslizamento e uma à jusante.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS

MARÇO DE 2022

Deslizamento na Estrada do Antigo Leito da Linha Ferrea

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco para interdição e evacuação imediata
-  Alcance do deslizamento

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Elaborado pela Coordenadoria de Geoinformação do DRM-RJ

