



Ocorrência de três deslizamentos, sem vítimas ou feridos, ao redor das residências de número 721 e 725 da Rua Silva Jardim e dos números 15 e 17 da Rua Quissamã. Aos fundos da residência n° 721D da Rua Silva Jardim, houve um deslizamento planar de solo residual em um talude de corte pouco espesso, com aproximadamente 8 m de altura e 70° de inclinação, destruindo parcialmente essa residência. Ao lado deste, ocorreu outro deslizamento no mesmo talude na direção da Rua Silva Jardim e à montante da entrada do túnel.

Ao lado do número 17 da Rua Quissamã, ocorreu um deslizamento planar com perfil de intemperismo composto por rocha alterada e solo residual, com dimensões aproximadas de 7 m de altura por 20 m de extensão e inclinação entre 70-80°. Há vegetação de médio a alto porte e árvores inclinadas. Esse deslizamento obstruiu a Rua Quissamã e a saída do túnel.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS
FLORESTA-CENTRO - MARÇO DE 2022

Deslizamento na Rua Silva Jardim, 721D, área do Túnel.



Cicatriz de deslizamento



Delimitação da área de risco para interdição e evacuação imediata



Alcance do deslizamento


Sistema Geodésico SIRGAS 2000

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ
Base cartográfica : CPRM

DATA DE ELABORAÇÃO : 11/03/2022



ENTRADA/SAÍDA DO TÚNEL



1:650



Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
Energia e Relações Internacionais

