



Ocorrência de dois deslizamentos de solo e blocos rochosos. No final da rua Manoel Maia Filho está a crista, com 1m de largura, de um deslizamento planar de solo raso com blocos de rocha in-situ, com alcance de 100 metros. O talude apresenta uma inclinação de 60-70° em contato solo-rocha. Há presença de uma nascente e vegetação de pequeno a médio porte, algumas características de locais com muita umidade. Não foram registradas vítimas ou danos ao patrimônio. O segundo ponto de deslizamento ocorreu na servidão, próxima ao nº 580 da rua Manoel Maia Filho. A crista está a montante da servidão, a uns 8 metros de altura e 15 metros de largura, com inclinação do talude de 60-70°. O deslizamento de solo se iniciou em uma residência, atingindo dois imóveis lateralmente e um a jusante e avançando em direção ao fundo do vale. A via de acesso foi danificada, apresentando rachaduras e vegetação inclinada, na mesma direção do deslizamento ocorrido, indicativos de movimentação do solo e de um deslizamento rotacional. Ao longo de toda a via foram observados vários pontos com depósitos de lixo, alguns formando camadas com mais 1 metro. Há risco remanescente na área e podendo atingir casas e as vias de acesso.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS

MARÇO DE 2022

Deslizamento na Rua Manoel Maia Filho

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco para interdição e evacuação imediata
-  Alcance do deslizamento

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

