



Em atendimento ao Município de São Gonçalo, para a realização de uma vistoria técnica emergencial, o DRM-RJ realizou no dia 16 de fevereiro de 2023, a avaliação de risco remanescente de deslizamentos na Rua Félix Antônio da Silva, no bairro do Engenho Pequeno, próximo ao Campo do Samuka. No local, foi observado um ponto de deslizamento ao longo da via, com quedas de blocos e vegetais em alguns trechos. O local vistoriado está disposto próximo ao sopé da encosta com as edificações adentrando por dentre a encosta de dimensões não passíveis de mensuração e inclinação superior aos 60°. Sua composição é heterogênea, com rocha sã, por vezes alterada e solo predominantemente arenoso, com cobertura vegetal composta por vegetações gramíneas e arbustivas de variados portes, que penetram nas fraturas da rocha intensificando o processo intempérico no local, podendo ocasionar futuramente desprendimento de blocos. No momento da vistoria foi possível observar fluxo intenso e contínuo de água vinda à montante, que escoava pela via fazendo empoçamentos em alguns trechos; diversos blocos soltos não só pelas encostas, mas nos terrenos dos imóveis. O deslizamento causou desabamento de um muro em um terreno sem moradias. Com relação ao material mobilizado, este se encontrava disposto ao longo da via assim como as ruínas de estrutura colapsada. Cabe destacar que as edificações se encontram nas áreas proximais do sopé da encosta e/ou nas áreas de corte de talude. Ressalta-se que no local foram observadas cicatrizes de deslizamentos e, através da imagem de satélite além delas, foram observadas algumas feições, que podem sugerir cicatrizes de deslizamentos pretéritas ou ativação de processos erosivos na parte mais alta da encosta local. Desta forma, foi traçado um polígono de risco remanescente de acordo com a metodologia utilizada pelo DRM-RJ, uma vez que ocorre o período de chuvas e os processos geológico-geomorfológicos acima relatados encontram-se ativos. Portanto, recomenda-se a fiscalização e monitoramento do local, avaliação de um profissional capacitado e qualificado para a adoção das obras de geotecnia cabíveis..

ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM SÃO GONÇALO - RJ
FEVEREIRO DE 2023
Rua Felix Antônio da Silva - Engenho Pequeno

Sistema Geodésico SIRGAS 2000
Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Data da Vistoria: 16/02/23
Data da elaboração do Parecer técnico: 17/02/23

Alex Alves Lara
Geólogo
Crea - RJ: 199510029
Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

- Legenda:**
- Delimitação de área de Risco Remanescente
 - Cicatriz e alcance do deslizamento

