




Ocorrência de vários pontos de deslizamentos de solo, com início na rua Conde D´eu nº 100 até o final da Servidão Luis Macedo. O deslizamento planar na rua Conde D´eu atingiu duas casas lateralmente e sete imóveis à jusante do talude, onde foi registrado um óbito. O talude apresenta uma crista com 50 metros de altura, 80 metros de largura e inclinação de 70°-75°. A vegetação é composta por gramíneas na base e árvores de médio a alto porte no topo da crista onde ocorre o plano de ruptura, apresentando sinais de inclinação. O segundo polígono de risco remanescente foi traçado com base em vários pontos de deslizamentos planares no final da servidão Luis Macedo e servidão paralela, sem nome, em direção ao fundo do vale. Várias casas foram atingidas e alguns pontos da via de acesso estão obstruídas. Há riscos de novos deslizamentos por uma extensão de 200 metros da crista do vale ao fundo, em direção a rua Conde D´eu.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS

MARÇO DE 2022

Deslizamento na Rua Conde D'eu



Cicatriz de deslizamento



Delimitação da área de risco para interdição e evacuação imediata



Alcance do deslizamento

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Elaborado pela Coordenadoria de Geoinformação do DRM-RJ

