



Na encosta ao final da Rua Casemiro de Abreu ocorreram três grandes deslizamentos. 1) Deslizamento planar de solo residual, originado à jusante da área conhecida como "pista de esqui", no Floresta. O deslizamento cruzou a Rua Alberto Martins, perto do número 500, e avançou até a casa 344H da Rua Casemiro de Abreu, totalizando aproximadamente 100m de extensão. Três residências foram danificadas e uma moradora se feriu. 2) Deslizamento planar à jusante da casa de número 346 da Rua Casemiro de Abreu. Duas casas foram parcialmente danificadas e a escada de acesso à casa 346 foi obstruída. Há uma trinca à montante de um talude próximo à moradia 346, ao longo de um acesso estreito utilizado pelos mroadores. 3) Ocorrência de dois deslizamentos, originados à jusante das casas da Rua Alberto Martins do bairro Floresta, que se juntaram lateralmente à montante da casa 346. Ao menos cinco casas foram afetadas junto à crista da cicatriz e, à jusante, a casa 346 foi parcialmente destruída.



ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM PETRÓPOLIS

MARÇO DE 2022

Deslizamento na Rua Casemiro de Abreu - Centro

-  Cicatriz de deslizamento
-  Delimitação da área de risco remanescente
-  Alcance do deslizamento

Sistema Geodésico WGS 84

Projeto e fotografia: Equipe NADE / DRM-RJ

Elaborado pela Coordenadoria de Geoinformação do DRM-RJ

